



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 84/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrita a seguir para ser leiloadado.

A leiloeira fundamentou o trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem, na modalidade de leilão, foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.013206/2021-06** por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº. 2019/2022 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD, Sequencial 02.**
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD**, ano fab./ano mod.: 2016/2016, cor: BRANCA, placas: **PCU-1894/MT**, Chassi: 8AJHA8CD4G2573316, Renavam: 1083050408.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Veículo em regular estado de conservação. Pintura desbotada e com riscos. Lanternas e faróis desbotados. Forração interna avariada, assim como, alavanca de marchas, painel de instrumentos, motor e outros itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

Obs.: Não foi constatado o funcionamento do mesmo.

SITUAÇÃO DE MULTAS/ DÉBITOS: Constan débitos no valor de **R\$ 1.431,16** (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), conforme consulta no site do DETRAN/SP em 13 de fevereiro de 2023.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre Circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Rua das Graunas, nº 670 – Vila Mariana da cidade de Cáceres/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o estado de conservação em que se encontra o veículo, fica o mesmo, avaliado em R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

LANCE INICIAL: R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais).



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2024.

Avaliação realizada pela Leiloeira Oficial:

CIRLEI FREITAS
BALBINO DA
SILVA:83966099934

Assinado de forma digital por
CIRLEI FREITAS BALBINO DA
SILVA:83966099934
Dados: 2024.02.15 16:11:47
-03'00'

Cirlei Freitas Balbino da Silva
Leiloeira Oficial

Aprovo:

gov.br

Documento assinado digitalmente
IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR
Data: 12/03/2024 12:17:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Comissão

ALBERTO
QUEIROZ
REIS:06765427600

Assinado de forma digital
por ALBERTO QUEIROZ
REIS:06765427600
Dados: 2024.03.21
10:21:57 -04'00'

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FM)																																
UF: MT					ORDEM DE SERVIÇO: 2019																											
					SEQUENCIAL: 02																											
PÁTIO ORIGEM: Rua das Graunas, 670 Vila Mariana – Cárceres - MT										DATA INSPEÇÃO: 08/02/2023																						
CHASSI: 8AJHA8CD4G2573316					RENAVAM: 1083050408					HODÔMETRO: —					COMBUSTÍVEL: —																	
MARCA: TOYOTA			MODELO/TIPO: HILUX			ANO FABRICAÇÃO: 2016			COR: BRANCA			PLACA: PCU1894																				
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEÍCULO										CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		X		REGULAR		SUCATA		SIM		X		NÃO												
1		PARACHOQUE DIANTEIRO			AV		F		OK		12		PORTA TRASEIRA DIREITA			AV		F		OK		23		MACACO			AV		F		OK	
2		PARACHOQUE TRASEIRO							X		13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X		24		TRIÂNGULO							X	
3		FAROL DIREITO							X		14		PORTA MALAS							X		25		BANCOS DIANTEIROS							X	
4		FAROL ESQUERDO							X		15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							X		26		BANCO TRASEIROS							X	
5		PARABRISA DIANTEIRO							X		16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							X		27		FORRAÇÃO DO TETO							X	
6		CAPÔ							X		17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							X		28		FORRAÇÃO INTERNA			X					
7		TETO							X		18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X		29		PEDAIS							X	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO							X		19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA							X		30		VOLANTE							X	
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO							X		20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA							X		31		ALAVANCA DE MARCHAS			X					
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA							X		21		PARABRISA TRASEIRO							X		32		PAINEL DE INSTRUMENTOS			X					
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							X		22		CHAVE DE RODAS					X				33		MOTOR			X					
PNEUS		FALTA		BOM		RUM				RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																
DIANTEIRO DIREITO						X				DIANTEIRO DIREITO						X																
DIANTEIRO ESQUERDO						X				DIANTEIRO ESQUERDO						X																
TRASEIRO DIREITO						X				TRASEIRO DIREITO						X																
TRASEIRO ESQUERDO						X				TRASEIRO ESQUERDO						X																
ESTEPE		X								ESTEPE		X																				
QUANTIDADE DE CHAVES:		0		EXISTE CRV:		NÃO		ORLV (ANO):		NÃO																						
DATA: 08/02/2023																																
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).																																

 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
---	--