



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 – SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 000084/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrito a seguir para ser leiloadado.

A leiloeira fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem, na modalidade de leilão, foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.013206/2021-06**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 1078/2022 – DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e Sequencial 01**.
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

DESCRIÇÃO: Motocicleta estrangeira, marca/modelo: **PEGASUS**, ano fab./ano mod.: não identificado, cor: PRETO, placa: não identificado, Chassi: LB7M6K208EC00165 e Renavam: não identificado.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de motocicleta em estado de sucata aproveitável, haja vista seu atual estado de conservação e impossibilidade de certificar seus números identificadores, pois o aludido bem possui registro e fabricação estrangeira. Sua pintura está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Algumas peças estão oxidadas, outras, enferrujadas. Os para-lamas estão avariados, assim como, farol, lanterna, descanso lateral, retrovisores, carenagens, tanque de combustível, banco, motor e demais itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, painel de instrumentos, algumas carenagens, descanso central, piscas, bateria, jogo de ferramentas e chaves de ignição.

- **Obs.:** Motocicleta sem condições de funcionamento.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata aproveitável.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância 21 - Avenida Fernando Correa Costa, nº 11000 – Recanto do Sol, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELA LEILOEIRA: Tendo em vista o atual estado de conservação da motocicleta em questão, fica a mesma, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 200,00 (duzentos reais).

LANCE INICIAL: R\$ 100,00 (cem reais).

FOTOS



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2023.

Avaliação realizada pela Leiloeira Oficial:

Cirlei Freitas Balbino da Silva
Leiloeira Oficial

Aprovo:

Presidente da Comissão

Membro


Membro

Membro

Membro

Membro

ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 1078				SEQUENCIAL: 01															
PATIO DE ORIGEM: Av. Fernando Correa Costa, 11000 – Recanto Sol – Cuiabá – MT (ESTÂNCIA 21)								DATA INSPEÇÃO: 18/01/2023															
CHASSI: LB7M6K208EC00165				RENAVAM: -----				HODÔMETRO:-----		COMBUSTÍVEL:-----													
MARCA: PEGASUS		MODELO/TIPO: -----		ANO FABRICAÇÃO: -----		COR: AZUL		PLACA: -----															
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO															
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		X		SUCATA		SIM		X		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK				AV		F		OK	
1	PARALAMAS DIANTEIRO	X				12	PISCA DIREITO DIANTEIRO		X		23	FREIO A DISCO		X									
2	PARALAMAS TRASEIRO	X				13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO		X		24	FREIO A TAMBOR		X									
3	FAROL	X				14	PISCA DIREITO TRASEIRO		X		25	FERRAMENTAS		X									
4	LANTERNA	X				15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO		X		26	ESCAPAMENTO		X									
5	DESCANSO CENTRAL		X			16	TANQUE		X		27	ALARME		X									
6	DESCANSO LATERAL	X				17	PINTURA		X		28	CHAVE		X									
7	BATERIA	X				18	PROTEÇÃO DA BATERIA		X		29	CHAVE RESERVA		X									
8	RETROVISOR DIREITO	X				19	BANCO		X		30	SEGREDO		X									
9	RETROVISOR ESQUERDO	X				20	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X														
10	SUPORTE BAGAGEIRO		X			21	MOTOR		X														
11	BAÚ		X			22	PARTIDA ELÉTRICA		X														
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM				RODAS		FALTA		RAIA		LIGA							
1	DIANTEIRO						X			1	DIANTEIRO						X						
2	TRASEIRO						X			2	TRASEIRO						X						
QUANTIDADE DE CHAVES: 0				EXISTE CRV: 0				CRLV (ANO): 0															
DATA: 18/01/2023																							
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO R\$ 200,00 (duzentos reais).																							
OBSERVAÇÕES: MOTO ESTRANGEIRA																							
 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO						DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO																	