

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012427/2022-30

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 2048/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 02

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **FIAT/UNO WAY 1.0**, ano fab./ano mod.: **2014/2015**, cor: **VERMELHA**, placas: **NCG-2881/RO**, Chassi: **9BD195A62F0661001** e Renavam: **01036392969**.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em ruim estado de conservação. Logo, sua pintura está manchada, desbotada e com riscos. O para-choque dianteiro encontra-se avariado, assim como, lataria, retrovisores, lanterna traseira do lado direito, forração interna, bancos e outros itens. Pneus em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, peças do painel, chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

– **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento do aludido bem, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constatam débitos no valor de R\$ 1.104,73 (um mil, cento e quatro reais e setenta e três centavos), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória – Bairro Coxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista, o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

FOTOS – PLACAS: NCG-2881/RO.





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: MT		ORDEM DE SERVIÇO: 2048															
PATIO ORIGEM		Estância Vibrã, localizada nas coordenadas 15°33'44.2" S 55°58'07.8" W. Coxipó da Porta, Cuiabá/MT (À ESQUERDA DA ESTRADA DR. MEIRELLES)								DATA INSPEÇÃO: 25/10/2024							
CHASSI: 9BD195A62P066L001		RENAVAM: 01036891968				COMBUSTÍVEL: Flex											
MARCA: FAT		MODELO/TIPO: UNO WAY		ANO FABRICAÇÃO: 2024		COR: VERMELHO		PLACA: ML6288L									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LICENCIAMENTO									
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		DCM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
	AV	F	OK														
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			X	12	PORTA TRASEIRA DIREITA				X	23	MACACO				X	
2	PARACHOQUE TRASEIRO			X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				X	24	TRIÂNGULO				X	
3	FAROL DIREITO			X	14	PORTA MALAS				X	25	BANCOS DIANTEIROS					X
4	FAROL ESQUERDO			X	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				X	26	BANCO TRASEIROS		X			
5	PARABRISA DIANTEIRO			X	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X	27	FORRAÇÃO DO TETO					X
6	CAPO			X	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				X	28	FORRAÇÃO INTERNA					X
7	TETO			X	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				X	29	PEDAIS					X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO	X			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		X			30	VOLANTE					X
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	X			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				X	31	ALAVANCA DE MARCHAS					X
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	21	PARABRISA TRASEIRO				X	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS					X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	22	CHAVE DE RODAS				X	33	MOTOR					X
PNEUS		FALTA	DCM	RJRM	RODAS		FALTA	FERRIS	LIGA								
DIANTEIRO DIREITO				X	DIANTEIRO DIREITO			X									
DIANTEIRO ESQUERDO				X	DIANTEIRO ESQUERDO			X									
TRASEIRO DIREITO				X	TRASEIRO DIREITO			X									
TRASEIRO ESQUERDO				X	TRASEIRO ESQUERDO			X									
ESTEPE		X			ESTEPE		X										
QUANTIDADE DE CHAVES:		01		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):		NÃO							
DATA: 25/10/2024																	
Valor avaliado para alienação: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).																	

 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
---	---