

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012427/2022-30

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1673/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 04

DESCRIÇÃO: Motocicleta, marca/modelo: **HONDA/BIZ 125 ES**, ano fab./ano mod.: **2006/2006**, cor: **PRATA**, placa: **KAJ-2995/MT**, Chassi: **9C2JA04206R846526** e Renavam: **00884491030**.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de motocicleta em ruim estado de conservação. Logo, sua pintura está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Por sua vez, suas carenagens estão avariadas, assim como, bateria, retrovisores, banco, painel de instrumentos, escapamento e outros itens. Pneus em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, jogo de ferramentas e chaves de ignição.

– **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento da motocicleta em questão, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Conforme consulta no site do órgão competente, na presente data, não foram localizados débitos pendentes.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória – Bairro Coxipó, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação da motocicleta em questão, fica a mesma, avaliada em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

FOTOS – PLACA: KAJ-2995/MT.



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular - MOTO

UF MT		ORDEN DE SERVIÇO 1673		SEQUENCIAL 04		
PATO DE ORIGEM Estância Vitória, localizada nas coordenadas 15°33'44.2"S 55°58'07.8"W, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT (A ESQUERDA DA ESTRADA DR. MEIRELLES).				DATA INSPEÇÃO 25/10/2024		
CHASSI: 9L25A04206R846506		RENAVAM: 00884491030		HODÔMETRO		
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: BIZ 125 ES		ANO FABRICAÇÃO: 2006		
COR: PRATA		PLACA: KAS 2995				
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV+AVARIADO		F=FALTANDO		OK+SEM AVARIA		
				ÓTIMO		
				BOM		
				REGULAR		
				SUCATA		
				SIM		
				NÃO		
		AV F OK		AV F OK		
		AV F OK		AV F OK		
1 PARALAMAS DIANTEIRO		X		12 PISCA DIREITO DIANTEIRO		
2 PARALAMAS TRASEIRO		X		13 PISCA ESQUERDO DIANTEIRO		
3 FAROL		X		14 PISCA DIREITO TRASEIRO		
4 LANTERNA		X		15 PISCA ESQUERDO TRASEIRO		
5 DESCANSO CENTRAL		X		16 TANQUE		
6 DESCANSO LATERAL		X		17 PINTURA		
7 BATERIA		X		18 PROTEÇÃO DA BATERIA		
8 RETROVISOR DIREITO		X		19 BANCO		
9 RETROVISOR ESQUERDO		X		20 PAINEL DE INSTRUMENTOS		
10 SUPORTE BAGAGEIRO		X		21 MOTOR		
11 BAU		X		22 PARTIDA ELÉTRICA		
PNEUS		FALTA		BOM		
RUM						
1 DIANTEIRO		X				
2 TRASEIRO		X				
				RODAS		
				FALTA		
				RUA		
				LIGA		
1 DIANTEIRO		X				
2 TRASEIRO		X				
QUANTIDADE DE CHAVES		EXISTE CRV NÃO		CRV (ANO) NÃO		
01						
DATA		25/10/2024				
Valor avaliado para alienação: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).						
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO			DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA			
						
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO						