

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012428/2022-84

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 77/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem relacionado a seguir para ser leilado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 723/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 05

DESCRIÇÃO: Semirreboque, marca/modelo: **SR/NOMA SR 3E 27 CG**, ano fab./ano mod.: 2012/2012 cor: CINZA, **placa: OBF-0937/MT**, Chassi: 9EP071330C1004481 e Renavam: 00480705372.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de semirreboque em ruim estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada, descascada, com riscos e marcas de ferrugem. Seu para-choque dianteiro está avariado, assim como, lanternas, lona, carroceria e outros itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, chave de rodas, macaco, triângulo, pneus, roda traseira e pneu e roda de estepe.

- **Obs.:** Não foi constatado a condição de locomoção do bem em questão.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constan débitos no valor de R\$ 1.007,35 (um mil, sete reais e trinta e cinco centavos), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: BR 163, Km 56 – Jardim Petrópolis da cidade de Nobres/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

FOTOS – PLACA: OBF-0937/MT.





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 13 de junho de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

JOABE
BALBINO DA
SILVA:023582
73120

Assinado de forma
digital por JOABE
BALBINO DA
SILVA:02358273120
Dados: 2024.09.05
15:42:51 -03'00'

Joabe Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FV)																							
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 723																			
				SEQUENCIAL: 05																			
PÁTIO ORIGEM: Br 163, Km 56, bairro: jardim Petrópolis Nobres-MT								DATA INSPEÇÃO: 12/06/2024															
CHASSI: 9EP071330C1004481						RENAVAM: 00480705372				HODÔMETRO: _____		COMBUSTÍVEL: _____											
MARCA: SR		MODELO/TIPO: NOMA SR3E27 CG				ANO FABRICAÇÃO: 2012		COR: CINZA			PLACA: OBF9937												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO													
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		X		REGULAR		SUCATA		SIM		X		NÃO			
		AV		F		OK				AV		F		OK				AV		F		OK	
1		PARACHOQUE-DIANTEIRO						12		PORTA-TRASEIRA-DIREITA						23		MACACO				X	
2		PARACHOQUE-TRASEIRO						13		PORTA-TRASEIRA-ESQUERDA						24		TRIÂNGULO				X	
3		FAROL-DIREITO						14		ENGATE-TRASEIRO						25		BANCOS-DIANTEIROS					
4		FAROL-ESQUERDO						15		VIDRO-DA-PORTA-DIANTEIRA-DIREITA						26							
5		PARABRISA-DIANTEIRO						16		VIDRO-DA-PORTA-DIANTEIRA-ESQUERDA						27		FORRAÇÃO-DO-TETO					
6		CAPÔ						17		TANQUES-DE-GASOLINA						28		FORRAÇÃO-INTERNA					
7		TETO						18		LONA		X				29		PEDAIS					
8		RETROVISOR-DO-LADO-DIREITO						19		LANTERNA-TRASEIRA-DIREITA		X				30		VOLANTE					
9		RETROVISOR-DO-LADO-ESQUERDO						20		LANTERNA-TRASEIRA-ESQUERDA		X				31		ALAVANCA-DE-MARCHAS					
10		PORTA-DIANTEIRA-DIREITA						21		PORTA-TRASEIRA		X				32		PAINEL-DE-INSTRUMENTOS					
11		PORTA-DIANTEIRA-ESQUERDA						22		CHAVE-DE-RODAS				X		33		MOTOR					
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA									
TRASEIRO-DIREITO						X		TRASEIRO-DIREITO				X											
TRASEIRO-ESQUERDO						X		TRASEIRO-ESQUERDO				X											
TRASEIRO-DIREITO		X						TRASEIRO-DIREITO				X											
TRASEIRO-ESQUERDO		X						TRASEIRO-ESQUERDO				=X											
ULTIMO-TRASEIRO						X		TRASEIROS				X											
QUANTIDADE-DE-CHAVES:		NÃO		EXISTE-CHV:		NÃO		CRLV-(ANO):		NÃO													
DATA: 12/06/2024																							
Valor avaliado para alienação: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).																							

 ASSINATURA DO LOQUEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
--	--