SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD. PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012428/2022-84 TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 77/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

- a. Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. Oportunidade de conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas" e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1610/2023 DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 06

DESCRIÇÃO: Motocicleta, marca/modelo: **HONDA/CG 125 TITAN ES**, ano fab./ano mod.: 2001/2001, cor: VERDE, **placa: KEO-0373/GO,** Chassi: 9C2JC30201R038158 e Renavam: 00754696197.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de <u>motocicleta em estado de sucata aproveitável e motor servível</u>, haja vista que seu número identificador (NIV) foi parcialmente suprimido. Do mais, a pintura da aludida motocicleta está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Por sua vez, suas carenagens estão avariadas, assim como, bateria, banco, motor e outros itens. Pneus e rodas em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, descanso central, jogo de ferramentas e chaves de ignição.

- Obs.: Não foi constatado o funcionamento da motocicleta em questão, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constam débitos no valor de R\$ 1.204,05 (um mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata aproveitável.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Pátio da Delegacia de Polícia Civil - Rua Santa Rosa, nº 625 – Centro da cidade de Canarana/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

FOTOS - PLACA: KEO-0373/GO.





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Joabe Balbino da Silva Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula Membro

Murilo Rodrigues Moreira Membro

Vilmar Bueno Favato Membro

Fabio da Silva Tavares Membro

* MT					окрем ре зекукра 1610			SEQUENCIAL 06						
POLICIA CEVIL CAI					VARANA - MT			96 107 12014						
HA	\$5I.					HENAVAM.			HOD	OMET	ю.	COMBU	STIVE	
7	(9 T(303	01	R	30 J.	58	7546	96.	197		-		6	75	>
IAR	CA MODE	LOTPO				ANO FABRICAÇÃO		COR	10	0 -0	C L	BO	22	13
F	HONDA GE	12	5	M	AN	2007		TAL DO VE	E	M	CONDICO	Bern A	COMO	CAO
	NOMENCLATURA	-	_	K+SEM			BOM	RECHLAR	The	SUC		-	, NA	
-	AV*AVARIADO F=FALTANI		A	VARIA		UTIMO	1000	-	X	-		100	F	OK
		AV	F	OK				AV F	OK	22	FREID A DISC		V	-
1	PARALAMAS DIANTEIRO			X	12	PISCA DIREITO DIA	_		X	24	FREIO A TAME		-	*
2	PARALAMAS TRASEIRO			X	13	PISCA ESQUERDO PISCA DIREITO TR			X	25	FERRAMENTA		X	_
3	FAROL				14	PISCA ESQUERDO			K	26	ESCAPAMENT	_	1	X
4	LANTERNA	-	2.	X	15	TANQUE	THORSEING		X	27	ALARME		X	-
5	DESCANSO CENTRAL	-	X	57	17	PINTURA		V	X	28	CHAVE		×	
6 7	DESCANSO LATERAL BATERIA	~	-	×	10	PROTEÇÃO DA BA	TERIA	A	V	29	CHAVE RESER	VA	X	
8	RETROMSON DIREITO	×		30	19	BANCO		×	1×	30	SEGREDO		×	
9	RETROVISOR ESQUERDO	+		×	20	PAINEL DE INSTRU	MENTOS		14				T	
10	SUPORTE BAGAGEIRO	+		0	21	MOTOR		V	1					
11	BAU	+	×	×	22	PARTIDA ELETRICA	A	8						
	PNEUS FALT	A	BO	M	RUI	M.		RODA			FALTA	RAIA		JGA
	1 DIANTEIRO				X			1	DIANTE		-	X	-	-
_	2 TRASEIRO		-		1.0				170-132	110		×		
QLIA	ANTIDADE DE CHAVES					EXISTE CRV:	1				CRLV (ANO):			
						N	AO				-			
	()			1	,									
	2/60/	96	3	9 1										
	26/07/	20)	9 6	1_									
DAT	76/01	a c	o:	RS 8	00.0	00 (oitocento	s reais)							
DAT	lor avaliado para ali	_			-								_	
DAT	lor avaliado para ali	_			-				5) 1	0 15	411	ME	IX.
DAT Va	lor avaliado para ali	_			-				F	A	RCI	ALI	ME	IX.
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-				f	A	RCI	ALI	ME	IXI
DAT	lor avaliado para ali	0	0		-				f	A	RCI	ALV	ME	IV.
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-				f	A	RCI	ALI	ME	IV.
DAT	lor avaliado para ali	0	0		-				+	A	RCI	ALI	ME	K
/al	lor avaliado para ali	0	0		-				+	A	RCT	ALI	ME	IXI
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-				f	A	RCI	ALI	ME	IV.
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-				+	A	RCI	ALI	ME	IX.
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-		7 55	I		DO CO	M AS INFORMAÇI			
DAT Va	lor avaliado para ali	0	0		-		7 55	I			M AS INFORMAÇI			
DAT	lor avaliado para ali	0	0		-		DECLAR	S.F.	E ACOR	DO CO ACI	M AS INFORMAÇI	ões pesc	DRITAS	
DAT	lor avaliado para ali	0	0		-		DECLAR	S.F.	E ACOR	DO CO ACI	M AS INFORMAÇI	ões pesc	DRITAS	
DAT	lor avaliado para ali	000	C	0	M		DECLAR R	S I	E ACOR	DO CO ACII	M AS INFORMAÇI	ões desc INAR	DRITAS	

Pátio da Delegacia de Polícia de Canarana: Rua Santa Rosa, 625, Centro - Canarana - MT