

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012428/2022-84

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 000077/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leilado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1610/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 08

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **VW/VOYAGE CL 1.8**, ano fab./ano mod.: 1993/1994, cor: BEGE, **placas: KBC-9669/GO**, Chassi: 9BWZZZ30ZPP274668 e Renavam: 00615478786.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em estado de sucata aproveitável, com motor inservível, haja vista seu atual estado de conservação e que, o mesmo encontra-se baixado perante o órgão competente. Sua pintura está machada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Seus para-choques estão avariados, assim como, faróis, capô, teto, retrovisor do lado direito, portas, tampa do porta-malas, vidros, lanternas, bancos, forração interna, pedais, volante, alavanca de marchas, painel de instrumentos, motor e demais itens. Entre os itens faltantes estão, para-brisa, retrovisor do lado esquerdo, chave de rodas, macaco, triângulo e pneus.

- **Obs.:** Veículo sem condições de funcionamento.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: No site do órgão competente, na presente data, não foram localizados débitos pendentes.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata aproveitável.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Pátio da Prefeitura – Rua Mondaí, nº 206 – Centro da cidade de Canarana/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do automóvel em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 1.000,00 (um mil reais).

FOTOS – PLACAS: KBC-9669/GO.



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2024.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Joabe Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FV)																																			
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 1610																															
				SEQUENCIAL: 08																															
PÁTIO ORIGEM: PÁTIO DA PREFEITURA DE CANARANA - Rua Mondai, 206, Centro , Canarana - MT										DATA INSPEÇÃO: 26/06/2024																									
CHASSI: 9BWZZZ30ZPP274668						RENAVAM: 00615478786				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:																							
MARCA: VW		MODELO/TIPO: VOYAGE CL 1.8				ANO FABRICAÇÃO: 1993				COR: BEGE		PLACA: KBC9669																							
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		X		SUCATA		SIM		X		NÃO															
		AV		F		OK				AV		F		OK				AV		F		OK													
1		PARACHOQUE DIANTEIRO				X						12		PORTA TRASEIRA DIREITA								23		MACACO						X					
2		PARACHOQUE TRASEIRO				X								13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA								24		TRIÂNGULO						X			
3		FAROL DIREITO				X								14		PORTA MALAS				X				25		BANCOS DIANTEIROS				X					
4		FAROL ESQUERDO				X								15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				X				26		BANCO TRASEIROS				X					
5		PARABRISA DIANTEIRO						X						16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X				27		FORRAÇÃO DO TETO				X					
6		CAPÔ				X								17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				X				28		FORRAÇÃO INTERNA				X					
7		TETO				X								18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				X				29		PEDAIS				X					
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO				X								19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA				X				30		VOLANTE				X					
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO						X						20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				X				31		ALAVANCA DE MARCHAS				X					
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA				X								21		PARABRISA TRASEIRO				X				32		PAINEL DE INSTRUMENTOS				X					
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X								22		CHAVE DE RODAS						X		33		MOTOR				X					
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM						RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																	
DIANTEIRO DIREITO		X										DIANTEIRO DIREITO				X																			
DIANTEIRO ESQUERDO		X										DIANTEIRO ESQUERDO				X																			
TRASEIRO DIREITO		X										TRASEIRO DIREITO				X																			
TRASEIRO ESQUERDO		X										TRASEIRO ESQUERDO				X																			
ESTEPE		X										ESTEPE		X																					
QUANTIDADE DE CHAVES:		NÃO				EXISTE CRV:				NÃO				CRLV (ANO):				NÃO																	
DATA: 24/04/2024																																			
Valor avaliado para alienação: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).																																			

 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
---	--