

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
 - b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS № 08129.012427/2022-30 ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) № 467/2025 DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL 1

- DESCRIÇÃO DETALHADA: Veículo automotor, Marca: MMC, Modelo: L200 4X4 GL, Placa: ALD3G30/MT, Município: Nova Ubiratã, Ano fabricação e modelo: 2001/2001, Cor: PRETA, Chassi: 93XJNK3401C111129, Motor: 4D56KD1472, RENAVAM: 00754567427.
- 2. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O veículo se encontra em estado de conservação regular, com lataria e para-choque com desgastes aparentes, tendo avarias significativas na pintura, devido a exposição do tempo, Obs. Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo. Pequeno rachado na parte de baixo da caçamba, veículo sem o kit estepe.
- 3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS**: Conta débitos no Detran/MT no valor de R\$ 443,91, conforme consulta ao site do Detran em 22 de abril de 2025.
- 4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL**: LIVRE CIRCULAÇÃO.
- 5. **LOCALIZAÇÃO**: Canarana / MT, Delegacia Polícia Civil- Canarana R. Santa Rosa, 625, Canarana MT, 78640-000 (66) 3478-1360
- 6. FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV): Anexa.
- 7. VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
- 8. VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
- LANCE INICIAL: R\$ 8.000,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais).



10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):




















Ε,



Cuiabá, 06 de março de 2025.												
Avaliação realizada pelo(a):												
LUIZ BALBINO DA SILVA Leileiro Oficial												
Aprovo:												
LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA												

Para constar, foi lavrado o presente Termo.

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA Membro

Presidente da Comissão

IVICITIOIO

VILMAR BUENO FAVATO Membro

FABIO DA SILVA TAVARES Membro



FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																								
UF: ORDEM DE SERVIÇO: 467/2025																								
		1								0	0/04	/2025												
PÁTI	O ORIGEM:	anara	na / MT	, C)ele	gacia	Poli	cia Civil			DATA INSI					INSPE	ÇÃO:	9/04	/2025					
CHASSI: 93XJNK3401C111129 RENAVAM											00754567427				HODÔ	METRO) :	cc	MBUSTÍVEL	:				
MARCA: Mitsubishi MODELO/TIPO: L200 4X							K4 G	iL	AN	ANO FABRICAÇÃO: 2001				СО	DR: PRETA				PLACA: ALD-3G30					
NOMENCLATURA							ESTADO GERAL DO VEÍCULO											NDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO						
AV=AVARIADO F=FALTANDO OK=SE				EM AV	/ARIA		ÓТІМО ВОМ				REGL			SUCAT		ATA	30.1	SIM		NÃO				
7.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1				AV									AV	F	ОК						AV	F	ок	
1				A 1		X	12							X	23						Х	<u> </u>		
2	PARACHOQU	PARACHOQUE DIANTEIRO					13	PORTA TRASEIRA DIREITA							X	24	MACACO					X		
3	PARACHOQUE TRASEIRO			X			14	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							, ,	25	TRIÂNGULO							
	FAROL DIRE	FAROL DIREITO				Х		PORTA MALAS									BANCOS DIANTEIROS X							
4	FAROL ESQL	FAROL ESQUERDO				X	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							Χ	26	BANCO TRASEIROS							
5	PARABRISA I	PARABRISA DIANTEIRO				Х	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							Х	27	FORRAÇÃO DO TETO							
6						Х	17								Х	28	FORRAÇÃO INTERNA				Х			
7	CAPÔ				18	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							- , ,	29	FORRAÇÃO) INTER	RNA							
	ТЕТО			Х		VIDRO ESQUERDA		PORTA TRASEIRA					Χ		PEDAIS						X			
8	RETROVISOR	RETROVISOR DO LADO DIREITO				Х	19	LANTERNA	TRAS	TRASEIRA DIREITA					Х	30	VOLANTE						X	
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			•		Х	20	LANTERNA	TRASEIRA ESQUERDA					X 31		ALAVANCA DE MARCHAS						Χ		
10	DODTA DIANI					Х	21	DADADDICA						Χ	32	DAINEL DE	LNOTE	NIMENTOO				Х		
11		NTEIRA DIREITA X				22	PARABRISA TRASEIRO CHAVE DE RODAS						X	PAINEL DE INSTRUMENTOS 33 MOTOR								Х		
PNEUS FALTA BOM				RUIM						RODAS				FALTA	FEI	FERRO			LIGA					
DIANTEIRO DIREITO					Х			DIANTEIRO DIREITO						Χ										
							Х	1											Х					
DIANTEIRO ESQUERDO TRASEIRO DIREITO							Х	-					TRASEIRO DIREITO						Х					
TRASEIRO ESQUERDO							Х	-					TRASEIRO ESQUERDO						X					
ESTEPE			Х										ESTEPE				X							
QUANTIDADE DE CHAVES: SEM CHAVE						EXISTE CRV:									CRLV (ANO):									
DATA:																								
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																								
													FCI AP	O ES	TAR DE	ACOP!	O COM AS	INFOR	MACÕES DE	SCRITA	AS ACI	мΔ.		

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO