



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloadado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

- b) Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

**PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08084.002193/2025-29
ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 812/2025
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD**

SEQUENCIAL 1

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo Passageiro, marca HONDA, modelo C100 BIZ, ano de fabricação e modelo 2001/2001, placas JZH-1A44/MT, cor VERMELHA, Chassi 9C2HA07002R001543, motor HA07E-2001543 e Renavam 00773757619.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** O veículo se encontra em estado de conservação regular, com banco rasgado, faltando carenagem dianteira, rodas enferrujadas, sem chave. **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Conta débitos no Detran/PI no valor de R\$ 794,35, conforme consulta ao site do Detran em 22 de maio de 2025.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:** LIVRE CIRCULAÇÃO.
5. **LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 1.798,00 (um mil setecentos e noventa e oito reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 1.798,00 (um mil setecentos e noventa e oito reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 20 de maio de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leilero Oficial

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 812/2025				SEQUENCIAL: 1									
PATIO DE ORIGEM: ESTÂNCIA VITÓRIA								DATA INSPEÇÃO: 16/05/2025									
CHASSI: 9C2HA07002R001543				RENAVAM: 00773757619				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:							
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: C100 BIZ		ANO FABRICAÇÃO: 2001		COR: VERMELHA		PLACA: JZH-1A44									
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO									
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK	
1	PARALAMAS DIANTEIRO			X	12	PISCA DIREITO DIANTEIRO				X	23	FREIO A DISCO			X		
2	PARALAMAS TRASEIRO			X	13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO				X	24	FREIO A TAMBOR				X	
3	FAROL			X	14	PISCA DIREITO TRASEIRO				X	25	FERRAMENTAS			X		
4	LANTERNA			X	15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO				X	26	ESCAPAMENTO				X	
5	DESCANSO CENTRAL			X	16	TANQUE				X	27	ALARME			X		
6	DESCANSO LATERAL			X	17	PINTURA	X				28	CHAVE			X		
7	BATERIA	X			18	PROTEÇÃO DA BATERIA		X			29	CHAVE RESERVA			X		
8	RETROVISOR DIREITO	X			19	BANCO	X				30	SEGREDO			X		
9	RETROVISOR ESQUERDO	X			20	PAINEL DE INSTRUMENTOS	X										
10	SUPORTE BAGAGEIRO		X		21	MOTOR					X						
11	BAÚ			X	22	PARTIDA ELÉTRICA			X								
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		RAIA		LIGA			
1	DIANTEIRO				X			1	DIANTEIRO				X				
2	TRASEIRO				X			2	TRASEIRO				X				
QUANTIDADE DE CHAVES: SEM CHAVE				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):									
DATA:																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																	
OBSERVAÇÕES:																	
JOHN MAX S OLIVEIRA								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									