

#### TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos dias dez do mês de março do ano de dos mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrita a seguir para ser leiloado.

O LeiloeirO Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de Alienação de bens n. 08129.013640/2024-21, através da ORDEM E SERVIÇO n. 594/2025, SEQUENCIAL n. 01.
  - b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



- DESCRIÇÃO DETALHADA: Veículo CAMIONETA, Marca: GM, Modelo: CORSA GL (CARROCERIA ABERTA), Placa: GRM-9403/MG, Município: Unai, Ano fabricação e modelo 1998/1998, Cor: PRATA, Chassi: 9BGSE80NWWC748926, Motor: JC0057303, RENAVAM: 702755826.
- DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Veículo em razoável estado de conservação. Parachoque dianteiro avariado, sem retrovisor lado esquerdo, faltando estepe, macaco, chave de roda e triangulo. Obs. Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
- 3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS**: Consta débitos no Detran/MG no valor de R\$ 157,63 (cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).
  - Alienação Fiduciária em favor da BV Financeira S/A C F I, conforme consulta ao site do Detran em 30 de abril de 2025.
- 4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL**: LIVRE CIRCULAÇÃO.
- 5. LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT
- 6. FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV): Anexa.
- 7. VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 3.118,00 (três mil, cento e dezoito reais).
- 8. VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 3.118,00 (três mil, cento e dezoito reais).
- 9. LANCE INICIAL: R\$ 1.559,00 (um mil, cento e cinquenta e nove reais).



#### 10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):

















E, para constar, foi lavrado o presente Termo.									
Cuiabá, 10 de março de 2025.									
Avaliação realizada pelo(a):									

**LUIZ BALBINO DA SILVA** 

Leiloeiro Oficial



Aprovo:

<b>.</b>		
	Presidente da Comissão:	
	Membro	
	Membro	



									DE INSPEÇÃO	VEICULA	R (FIV)										
UF:	MT					ORDE	M DE SI	ERVIÇO: 5	94/2025												$\neg$
	IVI I					SEQU	ENCIAL	:1													_
PÁTI	O ORIGEM: E	STÂN	ICIA VI	TÓF	RIA	CUIA	BÁ-I	МТ					DATA	INSPE	<sub>ção:</sub> 23/	04/2	025				
СНА	ssi: 9B	GSE8	ONWW	C748	8926	3			RENAVAM:	7027	55826	6	HODĈ	METRO	<b>D</b> :	СО	MBUSTÍVEL:				
GM MODELO/TIPO: CORSA F					PICA	100			98	DDATA				•	GRM-9403						
WAN	NOMENCLAT	ΓURA	MODELO	TIFO.	<u> </u>	<del>(0/ ( )</del>						1 00	IX.								$\neg$
									ESTADO GEI	RAL DO VE	CULO					CONI	DIÇÕES DE L				$\dashv$
	AV=AVARIADO	F=FAL	TANDO	OK=S	SEM AV	'ARIA		ÓTIMO	ВОМ	REG	ULAR			SUCA	ATA		SIM	N.	ÃO		$\dashv$
1				AV	F	OK	12				AV	F	OK	23				A			ЭK
	PARACHOQUI	E DIANTE	RO			Х		PORTA TRA						X _							
2	PARACHOQUI	E TRASEII	RO			Χ	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA						24	TRIÂNGUL		]	X			
3	EAROL DIRECT					Х	14	DODTA MAI				25	DAMOOO 5				Χ				
4	FAROL DIREIT	10					15	PORTA MAL	AS				26 BANCOS DIAN				RUS				$\dashv$
	FAROL ESQU	ERDO				Х		VIDRO DA P DIREITA	ORTA DIANTE	IRA			Х		BANCO TRASEIROS						
5	PARABRISA DIANTEIRO					Х	16	VIDRO DA P ESQUERDA			Х	27	FORRAÇÃO DO TETO						Х		
6	CARÔ					Χ	17	VIDDO DOD				28	EODDACÃO	NITER	INIA				Х		
7	CAPÔ				18	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA					FORRAÇÃO INTERNA 29								Х		
	ТЕТО			X		VIDRO ESQUERDA					PEDAIS						_				
8	RETROVISOR I	DVISOR DO LADO DIREITO					19	LANTERNA			X	30	VOLANTE				Х				
9	RETROVISOR I	DO LADO	DO ESQUERDO X				20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					Х	31	ALAVANCA DE MARCHAS						Х
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				Х	21	PARABRISA TRASEIRO					Х	32	PAINEL DE				Х			
11	PORTA DIANT	EIRA ESC	UERDA			Х	22	CHAVE DE F	RODAS			Х		33	MOTOR						Х
PNEUS FALTA			ВС	OM		RUIM			RODA	AS			FALTA FERRO		RRO	LIGA					
DIANTEIRO DIREITO					Χ		DIAN	DIANTEIRO DIREITO					Χ								
DIANTEIRO ESQUERDO					Х		DIANTEIRO ESQUERDO														
TRASEIRO DIREITO					Χ		TRASEIRO DIREITO						Χ								
TRASEIRO ESQUERDO					Χ		TRASEIRO ESQUERDO					X									
	ESTEPE		Χ								ESTE	PE			X						
QUANTIDADE DE CHAVES:						EXISTE CRV	<b>/</b> :						CRLV (ANO):								
DAT	<b>A</b> :																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																					

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

JOHN MAX S OLIVEIRA

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO