

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.011878/2017-92

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2025/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leilado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1036/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 02

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **FIAT/UNO**, ano fab./ano mod.: 2008/2008, cor: PRETA, **placas: DZZ1142/SP**, Chassi: 9BD15822A96206208 e Renavam: 00119734664.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O veículo encontra-se em estado de conservação regular, apresentando pintura, lataria e para-choque com desgastes aparentes decorrentes da exposição ao tempo, principalmente na parte do teto. A parte interna apresenta componentes em estado de conservação regular, com leves desgastes nos carpetes. **Obs:** não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo. O teto do veículo apresenta a pintura queimada.

– **Obs.:** Veículo sem condições de funcionamento.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constan débitos no valor de R\$ 4.706,16, conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: LIVRE CIRCULAÇÃO.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).



E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2025.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																			
UF: MT					ORDEM DE SERVIÇO: 1036/2025																														
					SEQUENCIAL: 2																														
PÁTIO ORIGEM: ESTÂNCIA VITÓRIA										DATA INSPEÇÃO: 04/06/2025																									
CHASSI: 9BD15822A96206208								RENAVAM: 00119734664				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																				
MARCA: FIAT			MODELO/TIPO: UNO MILLE ECONOMY			ANO FABRICAÇÃO: 2008			COR: PRETA			PLACA: DZZ-1142																							
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEÍCULO							CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																							
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				SIM				NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK						AV		F		OK											
1		PARACHOQUE DIANTEIRO								X		12		PORTA TRASEIRA DIREITA								X		23		MACACO								X	
2		PARACHOQUE TRASEIRO								X		13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA								X		24		TRIÂNGULO						X			
3		FAROL DIREITO								X		14		PORTA MALAS								X		25		BANCOS DIANTEIROS				X					
4		FAROL ESQUERDO								X		15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								X		26		BANCO TRASEIROS				X					
5		PARABRISA DIANTEIRO								X		16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								X		27		FORRAÇÃO DO TETO				X					
6		CAPÔ				X						17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								X		28		FORRAÇÃO INTERNA				X					
7		TETO				X						18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								X		29		PEDAIS								X	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO								X		19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA								X		30		VOLANTE				X					
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				X						20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								X		31		ALAVANCA DE MARCHAS								X	
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA								X		21		PARABRISA TRASEIRO								X		32		PAINEL DE INSTRUMENTOS								X	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								X		22		CHAVE DE RODAS						X				33		MOTOR								X	
PNEUS			FALTA		BOM		RUIM						RODAS			FALTA		FERRO		LIGA															
DIANTEIRO DIREITO							X						DIANTEIRO DIREITO					X																	
DIANTEIRO ESQUERDO							X						DIANTEIRO ESQUERDO					X																	
TRASEIRO DIREITO							X						TRASEIRO DIREITO					X																	
TRASEIRO ESQUERDO							X						TRASEIRO ESQUERDO					X																	
ESTEPE			X										ESTEPE			X																			
QUANTIDADE DE CHAVES:		1								EXISTE CRV:								CRLV (ANO):																	
DATA:																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																																			

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:									
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO									
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO									