



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos dezessete do mês de fevereiro de dos mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 62/2025/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrita a seguir para ser leiloadado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de Alienação de bens n. 08129.013440/2023- 97, através da **ORDEM E SERVIÇO n. 1036/2025, SEQUENCIAL n. 01.**

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Automóvel, marca VW, modelo SAVEIRO, placas BLN635/PARAGUAY, cor VERMELHA, Chassi 9BWKB05U4DP121597
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** O veículo se encontra em estado de conservação regular, com pintura, lataria e parachoque com alguns desgastes aparentes por conta da exposição ao tempo, parte interna com componentes em mal estado de conservação, com alguns desgastes de uso nos tapetes e forro dos bancos. **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do caminhão e demais funcionalidades da marca/modelo, porta sem os forros.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:**
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:**
CIRCULÁVEL
5. **LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).




**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 10 de Junho de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA

Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

Presidente da Comissão:

Membro

Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																	
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 1036/2025																													
				SEQUENCIAL: 01																													
PÁTIO ORIGEM: ESTÂNCIA VITÓRIA										DATA INSPEÇÃO: 04/06/2025																							
CHASSI: 9BWKB05U4DP121597						RENAVAM:				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																				
MARCA: VW			MODELO/TIPO: SAVEIRO BOLIVIANO				ANO FABRICAÇÃO:			COR: VERMELHA			PLACA: BLN 635																				
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEÍCULO							CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				SIM				NÃO					
		AV		F		OK				AV		F		OK						AV		F		OK									
1		PARACHOQUE DIANTEIRO								X		12		PORTA TRASEIRA DIREITA										23		MACACO						X	
2		PARACHOQUE TRASEIRO								X		13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA										24		TRIÂNGULO						X	
3		FAROL DIREITO								X		14		PORTA MALAS										25		BANCOS DIANTEIROS				X			
4		FAROL ESQUERDO								X		15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								X		26		BANCO TRASEIROS							
5		PARABRISA DIANTEIRO								X		16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								X		27		FORRAÇÃO DO TETO				X			
6		CAPÔ								X		17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA										28		FORRAÇÃO INTERNA				X			
7		TETO								X		18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA										29		PEDAIS						X	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO								X		19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA								X		30		VOLANTE						X	
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO								X		20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA								X		31		ALAVANCA DE MARCHAS						X	
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA								X		21		PARABRISA TRASEIRO								X		32		PAINEL DE INSTRUMENTOS						X	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								X		22		CHAVE DE RODAS						X				33		MOTOR						X	
PNEUS			FALTA		BOM		RUIM						RODAS			FALTA		FERRO		LIGA													
DIANTEIRO DIREITO							X						DIANTEIRO DIREITO							X													
DIANTEIRO ESQUERDO							X						DIANTEIRO ESQUERDO							X													
TRASEIRO DIREITO							X						TRASEIRO DIREITO							X													
TRASEIRO ESQUERDO							X						TRASEIRO ESQUERDO							X													
ESTEPE			X										ESTEPE			X																	
QUANTIDADE DE CHAVES:		1				EXISTE CRV:								CRLV (ANO):																			
DATA:																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																																	

JOHN MAX S OLIVEIRA		DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:	
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO		ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO	