



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloadado.

O Leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.008543/2023-35**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 1201/2023 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e SEQUENCIAL 01**.
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **VW GOL 1.0**, ano fab./ano mod.: 2004/2004, cor: **PRETA**, placas: **KAL-7566/MT**, Chassi: 9BWCA05X05T063806 e Renavam: 00840816014.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em ruim estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Bancos, forração interna, alavanca de marchas e demais itens com avarias. Veículo exposto ao tempo, o que justifica o seu estado atual. Bancos com estofados integros porém sujos, painéis com desgastes aparentes de uso.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Não consta débitos, conforme consulta no site do DETRAN/MT, aos 30 de junho de 2025.

- **Obs.:** Veículo gravado com **RESTRIÇÃO**

CIRCULÁVEL/SUCATA: SUCATA APROVEITÁVEL.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 908,00 (novecentos e oito reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 908,00 (novecentos e oito reais).

VALOR DO LANCE INICIAL (80%) : R\$ 726,40 (setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2025.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

**Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial**

Aprovo:

Presidente da Comissão

Membro

Membro

Membro



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																	
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 1201/2023													
				SEQUENCIAL:													
PÁTIO ORIGEM: ESTÂNCIA VITORIA												DATA INSPEÇÃO:					
CHASSI: 9BWCA05X05T063806								RENAVAM: 00840816014				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:			
MARCA: VW		MODELO/TIPO: GOL 1.0				ANO FABRICAÇÃO: 2004		COR: PRETA				PLACA: KAL-7566					
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO				X	12	PORTA TRASEIRA DIREITA				X	23	MACACO			X	
2	PARACHOQUE TRASEIRO				X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA				X	24	TRIÂNGULO			X	
3	FAROL DIREITO				X	14	PORTA MALAS				X	25	BANCOS DIANTEIROS	X			
4	FAROL ESQUERDO				X	15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA				X	26	BANCO TRASEIROS	X			
5	PARABRISA DIANTEIRO				X	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X	27	FORRAÇÃO DO TETO	X			
6	CAPÔ				X	17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA				X	28	FORRAÇÃO INTERNA	X			
7	TETO	X				18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA				X	29	PEDAIS				X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO				X	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X				30	VOLANTE				X
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				X	20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				X	31	ALAVANCA DE MARCHAS				X
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA				X	21	PARABRISA TRASEIRO				X	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS				X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X	22	CHAVE DE RODAS		X			33	MOTOR				X
PNEUS		FALTA	BOM		RUIM			RODAS		FALTA	FERRO		LIGA				
DIANTEIRO DIREITO					X			DIANTEIRO DIREITO			X						
DIANTEIRO ESQUERDO					X			DIANTEIRO ESQUERDO			X						
TRASEIRO DIREITO					X			TRASEIRO DIREITO			X						
TRASEIRO ESQUERDO					X			TRASEIRO ESQUERDO			X						
ESTEPE		X						ESTEPE		X							
QUANTIDADE DE CHAVES:		s/chave				EXISTE CRV:						CRLV (ANO):					
DATA:																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																	

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
--	--