

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD

PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012427/2022-30

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a. **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.
- b. **Oportunidade de conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da ficha de inspeção veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1849/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL: 10

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **FIAT/PALIO FIRE**, ano fab./ano mod.: 2003/2004, cor: BRANCA, **placas: JZO-1692/MT**, Chassi: 9BD17103742390696 e Renavam: 00818866578.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em estado de sucata aproveitável com motor inservível, haja vista que não foi possível certificar seus números identificadores, pois os mesmos estão ilegíveis. A pintura do aludido bem está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. Por sua vez, seus faróis estão avariados, assim como, capô, teto, retrovisores, lanterna traseira do lado direito, bancos, forração interna, volante, alavanca de marchas, painel de instrumentos, motor e outros itens. Pneus em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, partes do motor, chave de rodas, macaco, triângulo, pneu e roda de estepe.

– **Obs.:** Veículo sem condições de funcionamento.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constam débitos no valor de R\$ 820,32 (oitocentos e vinte reais e trinta e dois centavos), conforme consulta, na presente data, no site do órgão competente.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata aproveitável.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância Vitória – Coxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o atual estado de conservação do bem em questão, fica o mesmo, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 1.000,00 (mil reais).

FOTOS – PLACAS: JZO-1692/MT.





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2025.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Lenice Silva dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão

Eures Batista Rezende de Paula
Membro

Murilo Rodrigues Moreira
Membro

Vilmar Bueno Favato
Membro

Fabio da Silva Tavares
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

() LOCALIZADO NO PÁTIO

() NÃO LOCALIZADO NO PÁTIO

UF: MT ORDEN DE SERVIÇO: PROCESSO JUDICIAL:

SEQUENCIAL:

PÁTIO ORIGEM: Estância Vitória, localizada nas coordenadas 15°33'44.2"S 55°58'07.6"W, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT (A ESQUERDA DA ESTRADA DR. NIEIRELLES)

DATA INSPEÇÃO: 25/10/2024

CHASSI: 9BD17103742390696 RENAVAM: 00818866578 HODOMETRO: - - - COMBUSTIVEL:

MARCA: FIAT MODELO/TIPO: PALIO FIRE ANO FABRICAÇÃO: 2003 COR: BRANCO PLACA: J20-1692

NOMENCLATURA ESTADO GERAL DO VEÍCULO CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO

AV-AVARIADO F-FALTANDO OK-SEM AVARIA ÓTIMO BOM REGULAR SUGATA SIM NÃO

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1 PARACHOQUE DIANTEIRO			X	12 PORTA TRASEIRA DIREITA				23 MACACO			X
2 PARACHOQUE TRASEIRO			X	13 PORTA TRASEIRA ESQUERDA				24 TRIÂNGULO			X
3 FAROL DIREITO	X			14 PORTA MALAS			X	25 BANCOS DIANTEIROS	X		
4 FAROL ESQUERDO	X			15 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	26 BANCO TRASEIROS	X		
5 PARABRISA DIANTEIRO			X	16 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	27 FORRAÇÃO DO TETO	X		
6 CAPÔ	X			17 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA				28 FORRAÇÃO INTERNA	X		
7 TETO	X			18 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA				29 PEDAIS			X
8 RETROVISOR DO LADO DIREITO	X			19 LANTERNA TRASEIRA DIREITA	X			30 VOLANTE	X		
9 RETROVISOR DO LADO ESQUERDO	X			20 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			X	31 ALAVANCA DE MARCHAS	X		
10 PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	21 PARABRISA TRASEIRO			X	32 PAINEL DE INSTRUMENTOS	X		
11 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	22 CHAVE DE RODAS			X	33 MOTOR	X		

PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	RODAS	FALTA	FERRO	LEGA
DIANTEIRO DIREITO			X	DIANTEIRO DIREITO		X	
DIANTEIRO ESQUERDO			X	DIANTEIRO ESQUERDO		X	
TRASEIRO DIREITO			X	TRASEIRO DIREITO		X	
TRASEIRO ESQUERDO			X	TRASEIRO ESQUERDO		X	
ESTEPE	X			ESTEPE	X		

QUANTIDADE DE CHAVES: 5/CHAV EXISTE CRV: NÃO CRV (ANO): NÃO

DATA: 25/10/2024

Motor: Valor avaliado para alienação R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

[Assinaturas]