

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.012427/2022-30 TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

- b) Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:

ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 1990/2023
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD

SEQUENCIAL 1

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo automotor, marca FIAT modelo STILO DUALOGIC, ano de fabricação e modelo 2008/2008, placas HIU9003/PI, cor prata, combustível ALCOO/GASOLINA, Motor, Chassi 9BD19241R83076302 e Renavam 00967877709.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** O veículo se encontra em estado de conservação regular, com lataria e para choque com desgastes da exposição ao tempo, tendo avarias na pintura e alguns pontos de ferrugem, há um trincado no vidro dianteiro, veículo se encontra sem o kit estepe e sem a tampa de combustível, **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Conta débitos no Detran/MT no valor de R\$ 803,07, conforme consulta ao site do Detran em 13 de fevereiro de 2025.
Obs. CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:** LIVRE CIRCULAÇÃO.
5. **LOCALIZAÇÃO:** STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – RUA ELIZIO P MENDES, S/N, Barracão Metálico CEP: 78280000 - Mirassol D'Oeste/MT.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 9.229,00 (nove mil duzentos e vinte e nove reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 9.229,00 (nove mil duzentos e vinte e nove reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 4.647,50 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO
DA
SILVA:27555607
972

Assinado de forma
digital por LUIZ BALBINO
DA SILVA:27555607972
Dados: 2025.08.06
10:08:57 -03'00'

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leiloeiro Oficial

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: **MT** ORDEM DE SERVIÇO: **1990/2023**
 SEQUENCIAL: **01**

PÁTIO ORIGEM: **RUA ELIZIO P MENDES S/N VILA SÃO JOSÉ MITASOL D OESTE -MT** DATA INSPEÇÃO: **13/02/2025**

CHASSI: **9BD9241R83076302** RENAVAL: **00967877709** HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:

MARCA: **FIAT** MODELO/TIPO: **ESTILIO** ANO FABRICAÇÃO: **2008** COR: **PRATA** PLACA: **HIU-9003**

NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO		
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO	

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1			X	12			X	23			X
2			X	13			X	24			X
3			X	14			X	25			
4			X	15			X	26			
5	X			16			X	27			
6			X	17			X	28			
7			X	18			X	29			
8			X	19			X	30			
9			X	20			X	31			
10			X	21			X	32			
11			X	22		X		33			

PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	RODAS	FALTA	FERRO	LIGA
DIANTEIRO DIREITO			X	DIANTEIRO DIREITO			X
DIANTEIRO ESQUERDO			X	DIANTEIRO ESQUERDO			X
TRASEIRO DIREITO			X	TRASEIRO DIREITO			X
TRASEIRO ESQUERDO			X	TRASEIRO ESQUERDO			X
ESTEPE				ESTEPE			

QUANTIDADE DE CHAVES: **SEM CHAVE** EXISTE CRV: CRLV (ANO):

OBS. VEICULO TRANCADO IMPOXIBILITANDO VISTORIA INTERNA

DATA: VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$

<p>JOHN MAX S OLIVEIRA</p> <p>ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)</p> <p>RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO</p>	<p>DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:</p> <p>ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO</p> <p>ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO</p>
---	---