MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 – SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 000084/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrito a seguir para ser leiloado.

A leiloeira fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens n° 08129.004448/2015-52**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) n° 1132/2022 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e SEQUENCIAL 07.**

b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas" e, também, no objetivo estratégico da SENAD de "promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos", já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **HONDA NXR150 BROS ES**, ano fab./ano mod.: 2012/2012, cor: VERMELHA, **placas: OBF7619/MT**, Chassi: 9C2KD0550CR600508 e Renavam: 489604242.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de motocicleta em estado de conservação regular, apresentando carenagens com coloração esbranquiçada devido ao desgaste do verniz e à longa exposição ao tempo. A pintura encontra-se manchada e opaca, especialmente nas laterais e no tanque de combustível. Observa-se presença de pequenos pontos de ferrugem em partes metálicas expostas, como parafusos e suportes. Os faróis e lanternas apresentam opacidade, o que pode comprometer a iluminação. O assento demonstra sinais de desgaste, com rasgos no revestimento e espuma aparente em algumas áreas.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: consta débitos no valor de 976,92, conforme consulta no site do DETRAN/MT, aos 03 de julho de 2025.

CIRCULÁVEL/SUCATA: LIVRE CIRCULAÇÃO.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Avenida Getúlio Vargas, Número: 2125, Bairro: COC, CEP: 78.200-000, Cidade/UF: Cáceres / MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2025.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA:83966099934
Assinado de forma digital por CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA:83966099934
Dados: 2025.07.07 12:05:13 -03'00'

Cirlei Freitas Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial

Aprovo:

Presidente da Comissão

Membro

Membro

Membro

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF: MT	ORDEM DE SERVIÇO: 1132/2022	SEQUENCIAL:	
PATIO DE ORIGEM: NXR150 BROS ES		DATA INSPEÇÃO: 25/06/2025	
CHASSI: 9C2KD0550CR600508	RENAVAM: 89604242	HODÔMETRO:	COMBUSTÍVEL:
MARCA: HONDA	MODELO/TIPO:	ANO FABRICAÇÃO: 2012	COR: VERMELHA
PLACA: OBF-7619			

NOMENCLATURA — AV=AVARIADO; F=FALTANDO; OK=SEM AVARIA

ESTADO GERAL DO VEÍCULO — ÓTIMO; BOM; REGULAR; SUCATA

CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO — SIM; NÃO

		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK
1	PARALAMAS DIANTEIRO			X	12	PISCA DIREITO DIANTEIRO	X			23	FREIO A DISCO			X
2	PARALAMAS TRASEIRO			X	13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO	X			24	FREIO A TAMBOR			X
3	FAROL	X			14	PISCA DIREITO TRASEIRO	X			25	FERRAMENTAS		X	
4	LANTERNA	X			15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO	X			26	ESCAPAMENTO			X
5	DESCANSO CENTRAL		X		16	TANQUE			X	27	ALARME		X	
6	DESCANSO LATERAL			X	17	PINTURA	X			28	CHAVE		X	
7	BATERIA	X			18	PROTEÇÃO DA BATERIA			X	29	CHAVE RESERVA		X	
8	RETROVISOR DIREITO	X			19	BANCO		X		30	SEGREDO		X	
9	RETROVISOR ESQUERDO	X			20	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X					
10	SUPORTE BAGAGEIRO		X		21	MOTOR			X					
11	BAÚ		X		22	PARTIDA ELÉTRICA			X					

PNEUS	FALTA	BOM	RUIM	RODAS	FALTA	RAIA	LIGA
1 DIANTEIRO			X	1 DIANTEIRO		X	
2 TRASEIRO			X	2 TRASEIRO		X	

QUANTIDADE DE CHAVES: S/CHAVE	EXISTE CRV:	CRLV (ANO):
DATA:		
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:		
OBSERVAÇÕES:		

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO