



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 – SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 000084/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrito a seguir para ser leilado.

A leiloeira fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem, na modalidade de leilão, foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.013206/2021-06**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 1939/2022 – DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e Sequencial 03**.

- a) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



DESCRIÇÃO: Motocicleta, marca/modelo: **HONDA/ NXR160 BROS ESD**, ano fab./ano mod.: 2015/2015, cor: VERMELHO, placa: **NJP-2691/MT**, Chassi: 9C2KD0800FR067116 e Renavam: 01076279519.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de motocicleta em ruim estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada, com riscos e marcas de ferrugem. As carenagens estão avariadas, assim como, bateria, piscas, tanque de combustível, banco, painel de instrumentos, motor e outros itens. Pneus em ruim estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, descanso central, retrovisores, pisca traseiro esquerdo, jogo de ferramentas e chaves de ignição.

- **Obs.:** Não foi constatado o funcionamento da motocicleta em questão, assim como de seus componentes.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constatam débitos no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme consulta no site do DETRAN/MT aos 29 de setembro de 2023.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre Circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.


LOCALIZAÇÃO: Estância 21 - Avenida Fernando Correa Costa, nº 11000 – Recanto do Sol, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: Tendo em vista o estado de conservação da motocicleta em questão, fica a mesma, avaliada em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).





E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2023.

Avaliação realizada pela Leiloeira Oficial:

Cirlei Freitas Balbino da Silva
Leiloeira Oficial

Aprovo:

Presidente da Comissão

Membro

Membro


Membro

Membro

Membro



**ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO**

UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 1939				SEQUENCIAL: 03											
PATIO DE ORIGEM: Av. Fernando Correa Costa, 11000 – Recanto Sol – Cuiabá – MT (ESTÂNCIA 21)								DATA INSPEÇÃO: 28/09/2023											
CHASSI: 9C2KD0800FR067116				RENAVAM: 1076279519				HODÔMETRO:-----		COMBUSTÍVEL:-----									
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: NXR160 BROS		ANO FABRICAÇÃO: 2015		COR: VERMELHA		PLACA: NJP2691											
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		X		NÃO	
		AV	F	OK				AV	F	OK				AV	F	OK			
1	PARALAMAS DIANTEIRO			X	12	PISCA DIREITO DIANTEIRO		X					23	FREIO A DISCO				X	
2	PARALAMAS TRASEIRO			X	13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO		X					24	FREIO A TAMBOR				X	
3	FAROL			X	14	PISCA DIREITO TRASEIRO		X	X				25	FERRAMENTAS				X	
4	LANTERNA			X	15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO		X					26	ESCAPAMENTO				X	
5	DESCANSO CENTRAL		X		16	TANQUE		X					27	ALARME				X	
6	DESCANSO LATERAL			X	17	PINTURA		X					28	CHAVE				X	
7	BATERIA	X			18	PROTEÇÃO DA BATERIA				X			29	CHAVE RESERVA				X	
8	RETROVISOR DIREITO		X		19	BANCO		X					30	SEGREDO				X	
9	RETROVISOR ESQUERDO		X		20	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X											
10	SUPORTE BAGAGEIRO		X		21	MOTOR		X											
11	BAU		X		22	PARTIDA ELÉTRICA		X											
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		RAIA		LIGA					
1	DIANTEIRO			X				1	DIANTEIRO				X						
2	TRASEIRO			X				2	TRASEIRO				X						
QUANTIDADE DE CHAVES: 0				EXISTE CRV: 0				CRLV (ANO): 0											
DATA: 28/09/2023																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).																			
OBSERVAÇÕES:																			
 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:  ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO											

