



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 84/2021/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrito a seguir para ser leiloado.

A leiloeira fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem, na modalidade de leilão, foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.013206/2021-06** por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 1939/2022 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD, Sequencial 05.**
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:





DESCRIÇÃO: Motocicleta, marca/modelo: **HONDA/NXR160 BROS ESD**, ano fab./ano mod.: 2015/2015, cor: PRETA, placa: **QBN-5696/MT**, Chassi: 9C2KD0800FR044731 e Renavam: 01057122138.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de motocicleta em ruim estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada, com riscos e algumas partes com marcas de ferrugem. A bateria encontra-se avariada, assim como, piscas, tanque de combustível, banco, painel de instrumento, motor e outros itens. Pneus em regular estado de conservação. Entre os itens faltantes estão, descanso central, retrovisores, pisca traseiro esquerdo, jogo de ferramentas e chaves de ignição.

Obs.: Não foi constatado o funcionamento da mesma, assim como de seus componentes.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constatam débitos no valor de **R\$ 280,00** (duzentos e oitenta reais), conforme consulta no site do DETRAN/MT aos 19 de setembro de 2023.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Livre Circulação.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância 21 - Avenida Fernando Correa Costa, nº 11000 – Recanto do Sol, da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELA LEILOEIRA: Tendo em vista o atual estado de conservação em que se encontra a motocicleta em questão, fica a mesma, avaliada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

LANCE INICIAL: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).







E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2023.

Avaliação realizada pela Leiloeira Oficial:

CIRLEI FREITAS
BALBINO DA
SILVA:8396609993
4

Assinado de forma digital por
CIRLEI FREITAS BALBINO DA
SILVA:83966099934
Dados: 2023.09.20 12:18:44 -03'00'

Cirlei Freitas Balbino da Silva
Leiloeira Oficial

Aprovo:

Documento assinado digitalmente
gov.br IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR
Data: 27/09/2023 10:05:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Comissão

Documento assinado digitalmente
gov.br ASSIS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Data: 05/10/2023 17:17:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro





ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF: MT		ORDEM DE SERVIÇO: 1939		SEQUENCIAL: 05											
PATIO DE ORIGEM: Av. Fernando Correa Costa, 11000 – Recanto Sol – Cuiabá – MT (ESTÂNCIA 21)				DATA INSPEÇÃO: 15/09/2023											
CHASSI: 9C2KD0800FR044731		RENAVAM: 1057122138		HODÔMETRO: COMBUSTÍVEL:											
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: NXR160 BROS		ANO FABRICAÇÃO: 2015 COR: PRETA PLACA: QEN5696											
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO											
AV=Avariado F=Faltando OK=Sem Avaria		ÓTIMO BOM REGULAR SUCATA		SIM NÃO											
AV F OK		AV F OK		AV F OK											
1	PARALAMAS DIANTEIRO		X	12	PISCA DIREITO DIANTEIRO		X	23	FREIO A DISCO		X				
2	PARALAMAS TRASEIRO		X	13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO	X		24	FREIO A TAMBOR		X				
3	FAROL		X	14	PISCA DIREITO TRASEIRO	X		25	FERRAMENTAS		X				
4	LANTERNA		X	15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO	X	X	26	ESCAPAMENTO	X					
5	DESCANSO CENTRAL		X	16	TANQUE	X		27	ALARME		X				
6	DESCANSO LATERAL		X	17	PIN'TURA	X		28	CHAVE		X				
7	BATERIA	X		18	PROTEÇÃO DA BATERIA		X	29	CHAVE RESERVA		X				
8	RETROVISOR DIREITO		X	19	BANCO	X		30	SEGREDO		X				
9	RETROVISOR ESQUERDO		X	20	PARCEL DE INSTRUMENTOS	X									
10	SUPORTE BAGAGEIRO		X	21	MO'OR	X									
11	BAU		X	22	PARTIDA ELÉTRICA	X									
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM		RODAS		FALTA		PARA		LIGA	
1	DIANTEIRO				X			1	DIANTEIRO				X		
2	TRASEIRO				X			2	TRASEIRO				X		
QUANTIDADE DE CHAVES: 0				EXISTE CRV: 0				CRLV (ANO): 0							
DATA: 15/09/2023															
Valor avaliado para alienação: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).															
OBSERVAÇÕES:															
 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO							

