



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

- b) Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

**PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.004144/2025-67
ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 710/2025
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD**

SEQUENCIAL 1

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo automotor, marca VW, modelo GOL FUN, ano de fabricação e modelo 2001, placas DEC7861/PI, cor prata, Chassi 9BWCA05X51P108676 e Renavam 00763130125.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** O veículo se encontra em estado de conservação regular, com danificação na pintura principalmente no capô e teto do veículo devido a grande exposição ao tempo, parte interna se encontra com danificação somente nos forros de porta, tendo a forração de banco e teto em estado regular de conservação, **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Não Consta débitos no Detran/PI, conforme consulta ao site do Detran em 02 de maio de 2025.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:** Sucata Aproveitável
5. **LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 3.350,70 (três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta centavos).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 3.350,70 (três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta centavos).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 1.675,35 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 02 de maio de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leilheiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: MT		ORDEM DE SERVIÇO: 710/2025	
		SEQUENCIAL: 1	
PÁTIO ORIGEM: ESTÂNCIA VITÓRIA		DATA INSPEÇÃO: 23/04/2025	
CHASSI: 9BWCA05X51P108676		RENAVAM: 00763130125	HODÔMETRO:
COMBUSTÍVEL: 	MARCA: VW	MODELO/TIPO: GOL FUN 16V	ANO FABRICAÇÃO: 2001
		COR: PRATA	PLACA: DEC-7861
NOMENCLATURA		ESTADO GERAL DO VEÍCULO	
		CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO	
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO
			BOM
			REGULAR
			SUCATA
			SIM
			NÃO
	AV	F	OK
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	X	
2	PARACHOQUE TRASEIRO	X	
3	FAROL DIREITO	X	
4	FAROL ESQUERDO	X	
5	PARABRISA DIANTEIRO		X
6	CAPÔ	X	
7	TETO		X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		X
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X
12	PORTA TRASEIRA DIREITA		X
13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X
14	PORTA MALAS		X
15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	X	
16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X
17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		X
18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X
19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		X
20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		X
21	PARABRISA TRASEIRO		X
22	CHAVE DE RODAS	X	
23	MACACO		X
24	TRIÂNGULO		X
25	BANCOS DIANTEIROS	X	
26	BANCO TRASEIROS	X	
27	FORRAÇÃO DO TETO	X	
28	FORRAÇÃO INTERNA	X	
29	PEDAIS		X
30	VOLANTE	X	
31	ALAVANCA DE MARCHAS		X
32	PAINEL DE INSTRUMENTOS		X
33	MOTOR		X
PNEUS		FALTA	BOM
			RUIM
DIANTEIRO DIREITO			X
DIANTEIRO ESQUERDO			X
TRASEIRO DIREITO			X
TRASEIRO ESQUERDO			X
ESTEPE		X	
RODAS		FALTA	FERRO
			LIGA
DIANTEIRO DIREITO			X
DIANTEIRO ESQUERDO			X
TRASEIRO DIREITO			X
TRASEIRO ESQUERDO			X
ESTEPE			X
QUANTIDADE DE CHAVES:	1	EXISTE CRV:	
		CRLV (ANO):	
DATA:			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$			

JOHN MAX S OLIVEIRA

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO
ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO