



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para /ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

**PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.004613/2025-48
ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 861/2025
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD**


SEQUENCIAL 1

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo PASSAGEIRO, Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE FIRE, Placa: JZL-0542/MT, Município: Juara, Ano fabricação e modelo 2003/2003, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD15822534453268, Motor: 178D9011*5645649*, RENAVAM: 00798950846.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Veículo em péssimo estado de conservação. Pintura e lataria em péssimo estado, faltando os bancos dianteiros. Faróis dianteiros apresentam danos de descoloração. Faltando estepe, macaco, chave de roda e triangulo. **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Consta débitos no Detran/MT, no valor de R\$ 749,34 conforme consulta ao site do Detran em 23 de maio de 2025.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:**
SUCATA APROVEITÁVEL
5. **LOCALIZAÇÃO:** DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUARA/MT- R. Mateus Lima e Souza, s/nº., Bairro Aeroporto, Juara/MT.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 20 de maio de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																													
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 861/2025																									
				SEQUENCIAL: 1																									
PÁTIO ORIGEM: Delegacia de Polícia de Juara: Rua: Mateus Lima e Souza - s/nº - Bairro Aeroporto										DATA INSPEÇÃO: 12/05/2025																			
CHASSI: 9BD15822534453268						RENAVAM: 00798950846				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: UNO MILLE FIRE				ANO FABRICAÇÃO: 2003			COR: BRANCA			PLACA: JZL-0542																	
NOMENCLATURA					ESTADO GERAL DO VEÍCULO							CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				SIM				NÃO	
		AV		F		OK				AV		F		OK						AV		F		OK					
1	PARACHOQUE DIANTEIRO							X	12	PORTA TRASEIRA DIREITA							X	23	MACACO							X			
2	PARACHOQUE TRASEIRO							X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X	24	TRIÂNGULO							X			
3	FAROL DIREITO					X			14	PORTA MALAS							X	25	BANCOS DIANTEIROS							X			
4	FAROL ESQUERDO					X			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							X	26	BANCO TRASEIROS					X					
5	PARABRISA DIANTEIRO							X	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							X	27	FORRAÇÃO DO TETO					X					
6	CAPÔ					X			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							X	28	FORRAÇÃO INTERNA					X					
7	TETO					X			18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X	29	PEDAIS							X			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO					X			19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA					X			30	VOLANTE							X			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO					X			20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					X			31	ALAVANCA DE MARCHAS							X			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA							X	21	PARABRISA TRASEIRO							X	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							X			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							X	22	CHAVE DE RODAS						X		33	MOTOR							X			
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM							RODAS		FALTA		FERRO		LIGA										
DIANTEIRO DIREITO						X							DIANTEIRO DIREITO				X												
DIANTEIRO ESQUERDO						X							DIANTEIRO ESQUERDO				X												
TRASEIRO DIREITO						X							TRASEIRO DIREITO				X												
TRASEIRO ESQUERDO						X							TRASEIRO ESQUERDO				X												
ESTEPE													ESTEPE		X														
QUANTIDADE DE CHAVES:		SEM CHAVE				EXISTE CRV:								CRLV (ANO):															
DATA:																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																													

JOHN MAX S OLIVEIRA				DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)				ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO			
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO				ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO			