



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para /ser leiloado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

- b) Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

**PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.004610/2025-12
ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 861/2025
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD**

SEQUENCIAL 2

- 1. DESCRIÇÃO DETALHADA:** Motocicleta, Marca: HONDA, Modelo: CG 125 TITAN, Placa: JZQ-1518/MT, Município: Juara, Ano fabricação e modelo 1998/1998, Cor: VERDE, Chassi: 9C2JC250XWR056377, Motor: JC25EX056377, RENAVAL: 00711928452.
- 2. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Motocicleta em mau estado de conservação, com banco rasgado. Pintura desgastada, painel quebrado, sem chave. Estrutura geral afetada pela exposição prolongada ao tempo, com acúmulo de sujeira. Faróis e piscas dianteiros apresentam descoloração. O motor e partes metálicas apresentam sinais de ferrugem. **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
- 3. SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Consta débitos no Detran/MT, no valor de R\$ 749,34 conforme consulta ao site do Detran em 23 de maio 2025.
- 4. CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:**
LIVRE CIRCULAÇÃO
- 5. LOCALIZAÇÃO:** DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE JUARA/MT- R. Rua Manaus, 831, Bairro Aeroporto, Juara/MT.
- 6. FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
- 7. VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 800,00 (oitocentos reais).
- 8. VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 800,00 (oitocentos reais).
- 9. LANCE INICIAL:** R\$ 400,00 (quatrocentos reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 20 de maio de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

ANEXO I
FIV - Ficha de Inspeção Veicular – MOTO

UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 861/2025				SEQUENCIAL: 2												
PATIO DE ORIGEM: Delegacia de Polícia Jud. Civil - RUA MANAUS , 831, BAIRRO: AEROPORTO,								DATA INSPEÇÃO: 12/05/2025												
CHASSI: 9C2JC250XWR056377				RENAVAM: 00711928452				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL:										
MARCA: HONDA		MODELO/TIPO: CG 125 TITAN		ANO FABRICAÇÃO: 1998		COR: VERDE		PLACA: JZQ-1518												
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO				CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO												
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO				
		AV		F		OK								AV		F		OK		
1	PARALAMAS DIANTEIRO					X	12	PISCA DIREITO DIANTEIRO					X	23	FREIO A DISCO					X
2	PARALAMAS TRASEIRO			X			13	PISCA ESQUERDO DIANTEIRO					X	24	FREIO A TAMBOR					X
3	FAROL			X			14	PISCA DIREITO TRASEIRO					X	25	FERRAMENTAS					X
4	LANTERNA			X			15	PISCA ESQUERDO TRASEIRO					X	26	ESCAPAMENTO					X
5	DESCANSO CENTRAL					X	16	TANQUE			X			27	ALARME					X
6	DESCANSO LATERAL					X	17	PINTURA			X			28	CHAVE					X
7	BATERIA			X			18	PROTEÇÃO DA BATERIA					X	29	CHAVE RESERVA					X
8	RETROVISOR DIREITO			X			19	BANCO			X			30	SEGREDO					X
9	RETROVISOR ESQUERDO			X			20	PAINEL DE INSTRUMENTOS					X							
10	SUPORTE BAGAGEIRO					X	21	MOTOR					X							
11	BAÚ					X	22	PARTIDA ELÉTRICA					X							
PNEUS				FALTA		BOM		RUIM		RODAS				FALTA		RAIA		LIGA		
1	DIANTEIRO						X			1	DIANTEIRO					X				
2	TRASEIRO						X			2	TRASEIRO					X				
QUANTIDADE DE CHAVES:				EXISTE CRV:				CRLV (ANO):												
SEM CHAVE																				
DATA:																				
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																				
OBSERVAÇÕES:																				
<p align="center">JOHN MAX S OLIVEIRA</p> <p align="center">ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO</p>										<p align="center">DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:</p> <p align="center">ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO</p>										