



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão Permanente de Avaliação de Bens, abaixo assinada, designada pela Portaria nº 020/2024/GAB/SESP/MT de 26 de janeiro de 2024, no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Mato Grosso, em atenção ao contrato nº 62/2025/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, relacionado a seguir, para ser leiloadado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

**PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE BENS Nº 08129.003512/2025-50
ORDEM DE SERVIÇO DE ALIENAÇÃO (OSA) Nº 594/2025
DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD**


SEQUENCIAL 7

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo PASSAGEIRO, Marca: VW, Modelo: GOL MI, Placa: AHT-1879/MT, Município: Sinop, Ano fabricação e modelo 1998/1998, Cor: CINZA, Chassi: 9BWZZZ373WT061947, Motor: AFZ287333, RENAVAL: 00695970216.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Veículo em péssimo estado de conservação. Pintura, para-choque, retrovisores, faróis, lanternas e lataria avariados. Faltando estepe, macaco, chave de roda e triângulo.
Obs. Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Consta débitos no Detran/MT, no valor de R\$ 1.189,32 (um mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) conforme consulta ao site do Detran em 30 de abril de 2025.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:**
SUCATA APROVEITÁVEL
5. **LOCALIZAÇÃO:** DELEGACIA DE POLICIA DE JUARA/MT Juara / MT, Rua Manaus, 1080.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 1.000,00 (um mil reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 1.000,00 (um mil reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 500,00 (quinhentos reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 02 de maio de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA
Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA
Presidente da Comissão

EURES BATISTA REZENDA DE PAULA
Membro

VILMAR BUENO FAVATO
Membro

FABIO DA SILVA TAVARES
Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																			
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 594/2025																															
				SEQUENCIAL: 7																															
PÁTRIO ORIGEM: DELEGACIA DE POLICIA DE JUARA-MT											DATA INSPEÇÃO: 09/04/2025																								
CHASSI: 9BWZZZ373WT061947								RENAVAM: 00695970216				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:																				
MARCA: VW			MODELO/TIPO: GOL MI				ANO FABRICAÇÃO: 1998			COR: CINZA			PLACA: AHT-1879																						
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO								CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																					
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA				ÓTIMO				BOM				REGULAR				SUCATA				SIM				NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK						AV		F		OK											
1		PARACHOQUE DIANTEIRO				X						12		PORTA TRASEIRA DIREITA								X		23		MACACO						X			
2		PARACHOQUE TRASEIRO				X						13		PORTA TRASEIRA ESQUERDA								X		24		TRIÂNGULO						X			
3		FAROL DIREITO										14		PORTA MALAS				X						25		BANCOS DIANTEIROS				X					
4		FAROL ESQUERDO				X						15		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA								X		26		BANCO TRASEIROS				X					
5		PARABRISA DIANTEIRO										16		VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA								X		27		FORRAÇÃO DO TETO				X					
6		CAPÔ				X						17		VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA								X		28		FORRAÇÃO INTERNA				X					
7		TETO										18		VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA								X		29		PEDAIS								X	
8		RETROVISOR DO LADO DIREITO				X						19		LANTERNA TRASEIRA DIREITA				X						30		VOLANTE				X					
9		RETROVISOR DO LADO ESQUERDO				X						20		LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA				X						31		ALAVANCA DE MARCHAS				X					
10		PORTA DIANTEIRA DIREITA				X						21		PARABRISA TRASEIRO								X		32		PAINEL DE INSTRUMENTOS								X	
11		PORTA DIANTEIRA ESQUERDA				X						22		CHAVE DE RODAS						X				33		MOTOR								X	
PNEUS			FALTA		BOM		RUIM						RODAS			FALTA		FERRO		LIGA															
DIANTEIRO DIREITO							X						DIANTEIRO DIREITO					X																	
DIANTEIRO ESQUERDO							X						DIANTEIRO ESQUERDO					X																	
TRASEIRO DIREITO							X						TRASEIRO DIREITO					X																	
TRASEIRO ESQUERDO							X						TRASEIRO ESQUERDO					X																	
ESTEPE			X										ESTEPE			X																			
QUANTIDADE DE CHAVES:			SEM CHAVE				EXISTE CRV:								CRLV (ANO):																				
DATA:																																			
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																																			

JOHN MAX S OLIVEIRA				DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:			
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)				ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO			
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO				ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO			

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																													
UF: MT				ORDEM DE SERVIÇO: 594/2025																									
				SEQUENCIAL: 7																									
PÁTRIO ORIGEM: DELEGACIA DE POLICIA DE JUARA-MT											DATA INSPEÇÃO: 09/04/2025																		
CHASSI: 9BWZZZ373WT061947								RENAVAM: 00695970216				HODÔMETRO:			COMBUSTÍVEL:														
MARCA: VW			MODELO/TIPO: GOL MI				ANO FABRICAÇÃO: 1998			COR: CINZA			PLACA: AHT-1879																
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																	
AV=AVARIADO		F=FALTANDO		OK=SEM AVARIA			ÓTIMO			BOM			REGULAR			SUCATA			SIM			NÃO							
		AV		F		OK				AV		F		OK				AV		F		OK							
1	PARACHOQUE DIANTEIRO			X						12	PORTA TRASEIRA DIREITA							X		23	MACACO					X			
2	PARACHOQUE TRASEIRO			X						13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X		24	TRIÂNGULO					X			
3	FAROL DIREITO							X		14	PORTA MALAS			X						25	BANCOS DIANTEIROS			X					
4	FAROL ESQUERDO			X						15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA							X		26	BANCO TRASEIROS			X					
5	PARABRISA DIANTEIRO							X		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA							X		27	FORRAÇÃO DO TETO			X					
6	CAPÔ			X						17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA							X		28	FORRAÇÃO INTERNA			X					
7	TETO							X		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA							X		29	PEDAIS							X	
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			X						19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			X						30	VOLANTE			X					
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO			X						20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			X						31	ALAVANCA DE MARCHAS			X					
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			X						21	PARABRISA TRASEIRO							X		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS							X	
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X						22	CHAVE DE RODAS					X				33	MOTOR							X	
PNEUS			FALTA		BOM		RUIM					RODAS			FALTA		FERRO		LIGA										
DIANTEIRO DIREITO							X					DIANTEIRO DIREITO					X												
DIANTEIRO ESQUERDO							X					DIANTEIRO ESQUERDO					X												
TRASEIRO DIREITO							X					TRASEIRO DIREITO					X												
TRASEIRO ESQUERDO							X					TRASEIRO ESQUERDO					X												
ESTEPE			X									ESTEPE			X														
QUANTIDADE DE CHAVES:		SEM CHAVE				EXISTE CRV:						CRLV (ANO):																	
DATA:																													
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$																													

JOHN MAX S OLIVEIRA												DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:												
ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO												ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO												