



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos dias dez do mês de maio do ano de dos mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 62/2024/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrita a seguir para ser leiloadado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de Alienação de bens n. 08129.013640/2024-21, através da **ORDEM E SERVIÇO n. 594/2025, SEQUENCIAL n. 03.**

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

- 1. DESCRIÇÃO DETALHADA:** Veículo CAMINHONETE, Marca: GM, Modelo: S10 DE LUXE 2.5 D 4X4, Placa: GYA-4961/GO, Município: Goiânia, Ano fabricação e modelo 1999/2000, Cor: AZUL, Chassi: 9BG138DT0YC401355, Motor: 4A8A75B114961E, RENAVAM: 724437282.
- 2. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Veículo em Péssimo estado de conservação. Parachoque dianteiro, farol esquerdo, capô avariados; Bancos Dianteiros, traseiros, forro de tero, forração interna, volante e alavanca de marchas, todos avariados; Pintura queimada pela ação do tempo, faltando estepe, macaco, chave de roda e triangulo. **Obs.** Não foi possível constatar o funcionamento do veículo e demais funcionalidades da marca/modelo.
- 3. SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Consta débitos no Detran/GO, no valor de R\$ 1.928,09 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e nove centavos), consulta ao site do Detran em 30 de abril de 2025.
- 4. CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:** LIVRE CIRCULAÇÃO.
- 5. LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.
- 6. FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa
- 7. VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 12.780,25 (doze mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos).
- 8. VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 12.780,25 (doze mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos).
- 9. LANCE INICIAL:** R\$ 6.390,12 (seis mil, trezentos e noventa reais e doze centavos).




**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 07 de agosto de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA SILVA

Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

Presidente da Comissão:

Membro

Membro



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)

UF: MT	ORDEM DE SERVIÇO: 594/2025													
	SEQUENCIAL: 3													
PÁTIO ORIGEM: ESTÂNCIA VITÓRIA	DATA INSPEÇÃO: 25/04/2025													
CHASSI: 9BG138DT0YC401355	RENAVAM: 00724437282	HODÔMETRO:	COMBUSTÍVEL:											
MARCA: GM	MODELO/TIPO: S10 DE LUXE 2.5 D 4X4	ANO FABRICAÇÃO: 1999	COR: AZUL	PLACA: GYA-4961										
NOMENCLATURA			ESTADO GERAL DO VEÍCULO			CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO								
AV=AVARIADO	F=FALTANDO	OK=SEM AVARIA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	SUCATA	SIM	NÃO						
	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO	X			12	PORTA TRASEIRA DIREITA			X	23	MACACO			X
2	PARACHOQUE TRASEIRO			X	13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA			X	24	TRIÂNGULO			X
3	FAROL DIREITO			X	14	PORTA MALAS				25	BANCOS DIANTEIROS	X		
4	FAROL ESQUERDO	X			15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	26	BANCO TRASEIROS	X		
5	PARABRISA DIANTEIRO			X	16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	27	FORRAÇÃO DO TETO	X		
6	CAPÔ	X			17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA			X	28	FORRAÇÃO INTERNA	X		
7	TETO			X	18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA			X	29	PEDAIS			X
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO			X	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA			X	30	VOLANTE	X		
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA			X	31	ALAVANCA DE MARCHAS	X		
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA			X	21	PARABRISA TRASEIRO			X	32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA			X	22	CHAVE DE RODAS		X		33	MOTOR			X
PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA			
DIANTEIRO DIREITO					X	DIANTEIRO DIREITO					X			
DIANTEIRO ESQUERDO					X	DIANTEIRO ESQUERDO					X			
TRASEIRO DIREITO					X	TRASEIRO DIREITO					X			
TRASEIRO ESQUERDO					X	TRASEIRO ESQUERDO					X			
ESTEPE			X			ESTEPE			X					
QUANTIDADE DE CHAVES:	1	EXISTE CRV:		CRLV (ANO):										
DATA:														
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$														

LUIZ BALBINO DA
SILVA:27555607972

Assinado de forma digital por LUIZ
BALBINO DA SILVA:27555607972
Dados: 2025.08.04 08:45:45 -03'00'

ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO)
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO
ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO