



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloadado.

O leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.012427/2022-30**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 87/2023 – DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e SEQUENCIAL 01**.
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

DESCRIÇÃO: Automóvel, marca/modelo: **FIAT/UNO MILLE WAY ECON**, ano fab./ano mod.: 2010/2011, cor: BRANCA, **placas: NDH-7227/MT**, Chassi: 9BD15844AB6495724 e Renavam: 00228491673.

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Em suma, trata-se de veículo em estado de ***sucata inservível***, haja vista seu atual estado de conservação. Sua pintura está manchada, desbotada e enferrujada. O referido bem encontra-se totalmente “depenado”, sem para-choques, faróis, capô, teto, retrovisores, portas, tampa do porta-malas, vidros, lanternas, para-brisa, chave de rodas, macaco, triângulo, bancos, forração interna, pedais, volante, alavanca de marchas, painel de instrumentos, motor, pneus, rodas e demais itens.

Obs.: Veículo sem condições de funcionamento.

SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS: Constatam débitos no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme consulta no site do DETRAN/MT aos 22 de setembro de 2023.

CIRCULÁVEL/SUCATA: Sucata inservível.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR: Em anexo.

LOCALIZAÇÃO: Estância 21 - Avenida Fernando Correa Costa, nº 11000 – Recanto Sol da cidade de Cuiabá/MT.

VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR APROVADO PELA COMISSÃO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VALOR DO LANCE INICIAL: R\$ 400,00 (quatrocentos reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2023.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

LUIZ BALBINO
DA
SILVA:275556079
72

Assinado de forma digital por LUIZ BALBINO DA SILVA:27555607972
Dados: 2023.09.25 10:22:07 -03'00'

**Luiz Balbino da Silva
Leiloeiro Oficial**

Aprovo:

Documento assinado digitalmente
gov.br IDORIEL GOMES DE ABREU JUNIOR
Data: 25/10/2023 10:21:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Comissão

Documento assinado digitalmente
gov.br ASSIS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Data: 27/10/2023 10:44:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro

ALBERTO
QUEIROZ
REIS:06765427
600

Assinado de forma digital por ALBERTO QUEIROZ REIS:06765427600
Dados: 2023.10.27 10:04:48 -04'00'

Membro

Membro



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)																																																																																																																																																																																																	
UF: MT		ORDEM DE SERVIÇO: 87 SEQUENCIAL: 01																																																																																																																																																																																															
PÁTIO ORIGEM: Av. Fernando Correa Costa, 11000 - Recanto Sol - Cuiabá - MT (ESTÂNCIA 21)								DATA INSPEÇÃO: 20/09/2023																																																																																																																																																																																									
CHASSI: 9BD15844AB6495724				RENAVAM: 228491673				HODÔMETRO: ...		COMBUSTÍVEL:																																																																																																																																																																																							
MARCA: FIAT		MODELO/TIPO: UNO MILLE WAY			ANO FABRICAÇÃO: 2010		COR: BRANCA			PLACA: NDH7227																																																																																																																																																																																							
NOMENCLATURA				ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO																																																																																																																																																																																							
AV-AVARIADO		F-FALTANDO		OK-SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		X SUCATA		SIM		X NÃO																																																																																																																																																																																	
<table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>AV</th><th>F</th><th>OK</th><th></th><th></th><th>AV</th><th>F</th><th>OK</th><th></th><th></th><th>AV</th><th>F</th><th>OK</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PARACHOQUE DIANTEIRO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>12</td><td>PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>23</td><td>MACAÇO</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>PARACHOQUE TRASEIRO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>13</td><td>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>24</td><td>TRIÂNGULO</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>FAROL DIREITO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>14</td><td>PORTA MALAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td>25</td><td>BANCOS DIANTEIROS</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>4</td><td>FAROL ESQUERDO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>15</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>26</td><td>BANCO TRASEIROS</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>PARABRISA DIANTEIRO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>16</td><td>VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>27</td><td>FORRAÇÃO DO TETO</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>6</td><td>CAPO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>17</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>28</td><td>FORRAÇÃO INTERNA</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>7</td><td>TETO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>18</td><td>VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>29</td><td>PEDAIS</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>8</td><td>RETROVISOR DO LADO DIREITO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>19</td><td>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>30</td><td>VOLANTE</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9</td><td>RETROVISOR DO LADO ESQUERDO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>20</td><td>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>31</td><td>ALAVANCA DE MARCHAS</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>10</td><td>PORTA DIANTEIRA DIREITA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>21</td><td>PARABRISA TRASEIRO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>32</td><td>PAINEL DE INSTRUMENTOS</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>11</td><td>PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>22</td><td>CHAVE DE RODAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td>33</td><td>MOTOR</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>																AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK	1	PARACHOQUE DIANTEIRO		X		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		X		23	MACAÇO			X	2	PARACHOQUE TRASEIRO		X		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		24	TRIÂNGULO			X	3	FAROL DIREITO		X		14	PORTA MALAS		X		25	BANCOS DIANTEIROS			X	4	FAROL ESQUERDO		X		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		X		26	BANCO TRASEIROS			X	5	PARABRISA DIANTEIRO		X		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X		27	FORRAÇÃO DO TETO			X	6	CAPO		X		17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		X		28	FORRAÇÃO INTERNA			X	7	TETO		X		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		29	PEDAIS			X	8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		X		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		X		30	VOLANTE			X	9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		X		31	ALAVANCA DE MARCHAS			X	10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		X		21	PARABRISA TRASEIRO		X		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X	11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X		22	CHAVE DE RODAS		X		33	MOTOR			X
		AV	F	OK			AV	F	OK			AV	F	OK																																																																																																																																																																																			
1	PARACHOQUE DIANTEIRO		X		12	PORTA TRASEIRA DIREITA		X		23	MACAÇO			X																																																																																																																																																																																			
2	PARACHOQUE TRASEIRO		X		13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		24	TRIÂNGULO			X																																																																																																																																																																																			
3	FAROL DIREITO		X		14	PORTA MALAS		X		25	BANCOS DIANTEIROS			X																																																																																																																																																																																			
4	FAROL ESQUERDO		X		15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		X		26	BANCO TRASEIROS			X																																																																																																																																																																																			
5	PARABRISA DIANTEIRO		X		16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X		27	FORRAÇÃO DO TETO			X																																																																																																																																																																																			
6	CAPO		X		17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA		X		28	FORRAÇÃO INTERNA			X																																																																																																																																																																																			
7	TETO		X		18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA		X		29	PEDAIS			X																																																																																																																																																																																			
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO		X		19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA		X		30	VOLANTE			X																																																																																																																																																																																			
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO		X		20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA		X		31	ALAVANCA DE MARCHAS			X																																																																																																																																																																																			
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA		X		21	PARABRISA TRASEIRO		X		32	PAINEL DE INSTRUMENTOS			X																																																																																																																																																																																			
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA		X		22	CHAVE DE RODAS		X		33	MOTOR			X																																																																																																																																																																																			
PNEUS		FALTA		BOM		RUIZ		RODAS		FALTA		FERRO		LIGA																																																																																																																																																																																			
DIANTEIRO DIREITO		X						DIANTEIRO DIREITO		X																																																																																																																																																																																							
DIANTEIRO ESQUERDO		X						DIANTEIRO ESQUERDO		X																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO DIREITO		X						TRASEIRO DIREITO		X																																																																																																																																																																																							
TRASEIRO ESQUERDO		X						TRASEIRO ESQUERDO		X																																																																																																																																																																																							
ESTEPE		X						ESTEPE		X																																																																																																																																																																																							
QUANTIDADE DE CHAVES:		0		EXISTE CRV:		NÃO		CRLV (ANO):		NÃO																																																																																																																																																																																							
DATA: 20/09/2023																																																																																																																																																																																																	
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO: R\$ 800,00 (oitocentos reais).																																																																																																																																																																																																	

 ASSINATURA DO LEILOEIRO (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO	DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO
--	---