



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Aos dezessete do mês de fevereiro de dos mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº. 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pela Leiloeira, descrita a seguir para ser leiloadado.

O Leiloeiro Oficial fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de Alienação de bens n. 08129.013440/2023- 97, através da **ORDEM E SERVIÇO n. 1990/2023, SEQUENCIAL n. 05.**

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Promover a gestão e a alienação do produto de crimes, e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

E após a análise prévia do estado geral do veículo, a partir da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os registros a seguir:



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

1. **DESCRIÇÃO DETALHADA:** CARGA, marca RANDON SR FG, 03 EIXOS, ano de fabricação e modelo 2008, placas NDR-5G14/RO, cor branca, Chassi 9ADF147388M277356 e Renavam 00982720262.
2. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** O Semirreboque é modelo Baú Frigorífico, na cor predominantemente branca e se encontra em razoável estado de conservação, com pintura em bom estado, e com alguns desgastes de uso e exposição ao tempo nas estruturas externas.
3. **SITUAÇÃO DE MULTAS E DÉBITOS:** Não constam débitos no Detran/RO.
4. **CIRCULÁVEL / SUCATA APROVEITÁVEL / SUCATA INSERVÍVEL:** LIVRE CIRCULAÇÃO.
5. **LOCALIZAÇÃO:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITIQUIRA/MT - Avenida Lucio de Mendonça Primo S/N, Centro CEP: 78790-000 - Itiquira/MT.
6. **FICHA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR (FIV):** Anexa.
7. **VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).
8. **VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).
9. **LANCE INICIAL:** R\$ 48.750 (quarenta e oito mil e setecentos reais).




**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

10. FOTOGRAFIAS DIGITAIS (REGISTRO FOTOGRÁFICO):





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**



E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2025.

Avaliação realizada pelo(a):

LUIZ BALBINO DA
SILVA:2755560797
2

Assinado de forma digital por
LUIZ BALBINO DA
SILVA:27555607972
Dados: 2025.02.19 16:54:39
-03'00'

LUIZ BALBINO DA SILVA

Leiloeiro Oficial



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA
NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD**

Aprovo:

Presidente da Comissão:

Membro

Membro

FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV) CAMINHÃO - SEMI-REBOQUE - ONIBUS																										
UF: MT				SEQ: 05				OSA: 1990/2023																		
PÁTIO ORIGEM: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITIQUIRA -MT												DATA INSPEÇÃO: 13 / 02 / 2025														
CHASSI: 9ADF147388M773656								RENAVAM: 00982720262				HODÔMETRO:		COMBUSTÍVEL: (X) Diesel												
MARCA: RANDON SR		MODELO/TIPO: RANDON SR FG				ANO FABRICAÇÃO: 2008			COR: BRANCA																	
NOMENCLATURA						ESTADO GERAL DO VEÍCULO						CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO:														
AV = AVARIADO		F = FALTANDO		OK = SEM AVARIA		ÓTIMO		BOM		REGULAR		SUCATA		SIM		NÃO										
INFORMAÇÕES DA TABELA: (P) LADO PASSAGEIRO / (M) LADO MOTORISTA																										
		AV		F		OK				AV		F		OK												
1	PARACHOQUE DIANTEIRO								13	PORTA TRASEIRA ESQUERDA (M)								25	TRIÂNGULO						X	
2	PARACHOQUE TRASEIRO							X	14	PORTA MALAS								26	BANCOS DIANTEIROS							
3	FAROL DIREITO (P)								15	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA (P)								27	BANCO TRASEIROS							
4	FAROL ESQUERDO (M)								16	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (M)								28	FORRAÇÃO DO TETO							
5	PARABRISA DIANTEIRO								17	VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA (P)								29	FORRAÇÃO INTERNA							
6	CAPÔ								18	VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA (M)								30	PEDAIS							
7	TETO							X	19	LANTERNA TRASEIRA DIREITA (P)							X	31	VOLANTE							
8	RETROVISOR DO LADO DIREITO (P)								20	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA (M)							X	32	ALAVANCA DE MARCHAS							
9	RETROVISOR DO LADO ESQUERDO (M)								21	PARABRISA TRASEIRO								33	PAINEL DE INSTRUMENTOS							
10	PORTA DIANTEIRA DIREITA (P)								22	CHAVE DE RODAS							X	34	ESTADO DO MOTOR NO LOCAL							X
11	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (M)								23	CARROCERIA (CAMIONETE)								35	MOTOR FUNCIONA – ()SIM ()NAO							
12	PORTA TRASEIRA DIREITA (P)								24	MACACO							X	36	BANHEIRO – ()SIM ()NAO							
PNEUS		FALTA		BOM		RUIM						RODAS		FALTA		FERRO		LIGA - LEVE								
DIANTEIRO DIREITO (M)												DIANTEIRO DIREITO (M)														
DIANTEIRO ESQUERDO (P)												DIANTEIRO ESQUERDO (P)														
TRASEIRO DIREITO (M)				X								TRASEIRO DIREITO (M)				X										
TRASEIRO ESQUERDO (P)				X								TRASEIRO ESQUERDO (P)				X										
ESTEPE		X										ESTEPE		X												
CONTEM CHAVES: () SIM () NÃO																QUANTIDADE DE CHAVES: _____		EXISTE CRV: () SIM () NÃO		CRLV (ANO): () SIM () NÃO		ANO DO CRLV: _____				
DATA: _____ / _____ / 2025																										
VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:																										
OBSERVAÇÕES: Motor: NÃO COSTATADO FUNCIONAMETO () CAMINHÃO: () Um Eixo () Dois Eixos () Báu () Graneleira () Tanque () Caçamba () Boiadeira () Guincho () CAMINHÃO TRATOR: () Um Eixo () Dois Eixos () Tres Eixos (X) SEMI-REBOQUE: () Dois Eixos (X) Três Eixos () Quatro Eixos (X) Báu () Graneleira () Tanque () Caçamba () Boiadeira () Onibus: () Um Eixo () Dois Eixos - () Urbano () Rodoviario																										
JOHN MAX S OLIVEIRA ASSINATURA DA LEILOEIRA (OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO								DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA: ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO NOME: _____ MATRICULA/ CPF/ RG: _____																		