



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS**

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria nº 25408648/2022 - SEC/GAB/SR/PF/MT – de 14 de outubro de 2022, publicada no Aditamento Semanal 041/2022 – SR/PF/MT, na mesma data, em atenção ao contrato nº 76/2022/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizado pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado.

O Leiloeiro fundamentou o presente trabalho de avaliação nos seguintes critérios:

- a) **Razões da disponibilidade dos bens:** Possibilitar que bens móveis e imóveis oriundos de crimes cujo perdimento seja em favor da União possam ser leiloados, sendo a alternativa mais viável à conversão de bens oriundos de crimes, em recursos financeiros em prol de políticas públicas. A alienação deste bem na modalidade leilão foi autorizada nos autos do Processo de **Alienação de Bens nº 08129.000286/2023-93**, por meio da **Ordem de Serviço de Alienação (OSA) nº 4/2023 - DDA/CDA/CGGA/DGA/SENAD e SEQUENCIAL 03**.
- b) **Oportunidade e conveniência da alienação:** Promover a gestão e a alienação do produto de crimes de tráfico de Drogas” e, também, no objetivo estratégico da SENAD de “promover uma ordem jurídica justa com a gestão de ativos”, já que um bem produto do crime que perece nas mãos do Estado, sem que se dê a destinação devida.

**Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:**



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**DESCRIÇÃO:** Carga, marca/modelo: **SR GUERRA AG GR**, ano fab./ano mod.: 2009/2009, cor: VERMELHA, placas: **NPL4H67/MG**, Chassi: 9AA07133GAC088489 e Renavam: 184437563.

**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** Carreta basculante graneleira, com três eixos e estrutura metálica na cor predominante vermelha, com chassi em tom cinza. A carroceria apresenta sinais visíveis de desgaste e deterioração, com pontos de ferrugem, tinta desbotada e partes com danos estruturais, principalmente nas bordas e suportes metálicos.

**SITUAÇÃO DE MULTAS/DÉBITOS:** consta débitos no valor de R\$ 157,63, conforme consulta no site do DETRAN/MT, aos 30 de julho de 2025.

- **CIRCULÁVEL/SUCATA:** Livre circulação.

**FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR:** Em anexo.

**LOCALIZAÇÃO:** Estância Vitória – Bairro Caxipó da Ponte, da cidade de Cuiabá/MT.

**VALOR AVALIADO PELO LEILOEIRO:** R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

**VALOR APROVADO PELA COMISSÃO:** R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

**VALOR DO LANCE INICIAL:** R\$ R\$ 16.250,00 (dezesesseis mil duzentos e cinquenta reais).



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**





**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2025.

Avaliação realizada pelo Leiloeiro Oficial:

**Luiz Balbino da Silva  
Leiloeiro Oficial**

Aprovo:

**Presidente da Comissão**

**Membro**

**Membro**

**Membro**



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD.**

**FICHA DE INSPEÇÃO VEICULAR (FIV)  
CAMINHÃO - SEMI-REBOQUE - ONIBUS**

UF: MT      SEQ:      OSA: 4-2023

PÁTIO ORIGEM: **ESTÂNCIA VITÓRIA**      DATA INSPEÇÃO: **25 / 06 / 2025**

CHASSI: 9AA07133GAC 088489      PLACA: **NPL-4H67**      RENAVAL: **184437563**      HODÔMETRO:      COMBUSTÍVEL: ( ) Diesel

MARCA: **SR**      MODELO/TIPO: **GUERRA AG GR**      ANO FABRICAÇÃO: **2009**      COR: **VERMELHA**

NOMENCLATURA      ESTADO GERAL DO VEÍCULO      CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO:

AV = AVARIADO    F = FALTANDO    OK = SEM AVARIA    ÓTIMO    BOM    REGULAR    SUCATA    SIM    NÃO

INFORMAÇÕES DA TABELA: (P) LADO PASSAGEIRO / (M) LADO MOTORISTA

	AV	F	OK		AV	F	OK		AV	F	OK
1				13				25			
2			X	14				26			X
3				15				27			
4				16				28			
5				17				29			
6				18				30			
7				19			^	31			
8				20			X	32			
9				21				33			
10				22				34			
11				23				35			
12				24			X	36			

PNEUS			FALTA	BOM	RUIM	RODAS			FALTA	FERRO	LIGA - LEVE
DIANTEIRO DIREITO (M)					^	DIANTEIRO DIREITO (M)				^	
DIANTEIRO ESQUERDO (P)					^	DIANTEIRO ESQUERDO (P)				^	
TRASEIRO DIREITO (M)					^	TRASEIRO DIREITO (M)				^	
TRASEIRO ESQUERDO (P)					X	TRASEIRO ESQUERDO (P)				X	
ESTEPE					X	ESTEPE				X	

CONTEM CHAVES: ( ) SIM ( ) NÃO      QUANTIDADE DE CHAVES: \_\_\_\_\_      EXISTE CRV: ( ) SIM ( ) NÃO      CRLV (ANO): ( ) SIM ( ) NÃO      ANO DO CRLV: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **2025**

VALOR AVALIADO PARA ALIENAÇÃO:

OBSERVAÇÕES: **Motor:**

- ( ) CAMINHÃO: ( ) Um Eixo ( ) Dois Eixos ( ) Báu ( ) Graneleira ( ) Tanque ( ) Caçamba ( ) Boiadeira ( ) Guincho  
 ( ) CAMINHÃO TRATOR: ( ) Um Eixo ( ) Dois Eixos ( ) Tres Eixos  
 ( ) SEMI-REBOQUE: ( ) Dois Eixos ( X ) Três Eixos ( ) Quatro Eixos ( ) Báu ( ) Graneleira ( ) Tanque ( ) Caçamba ( ) Boiadeira  
 ( ) Onibus: ( ) Um Eixo ( ) Dois Eixos - ( ) Urbano ( ) Rodoviario

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DESCRITAS ACIMA:

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL  
PELO ARMAZENAMENTO DO VEÍCULO

NOME: \_\_\_\_\_

MATRICULA/ CPF/ RG: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DA LEILOEIRA  
(OU REPRESENTANTE CONSTITUÍDO) RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO